

نگهداری این‌گونه مواد باشند به‌گونه‌ای که خطرات این‌چنینی را در هنگام جابجایی و نگهداری آن‌ها به حداقل برساند و در ضمن بدنه آن‌ها نسبت به این‌گونه مواد مقاوم باشد. به‌عنوان مثال باید کسوها و قفسه‌ها قابل تنظیم و دارای لبه‌های استاندارد و ترمز باشند. همچنین در زمانی که شیشه محتوی مواد درون کابینت می‌شکند امکان پاک‌سازی راحت آن وجود داشته باشد. معمولاً این کابینت‌ها دارای یک سینی هستند که مانع نشت و تراوش ماده به خارج می‌شود.

برای ساخت این نوع کابینت‌ها به‌طور معمول از مواد ضد اسید مانند پلی‌پروپیلن، HDPE^۱ و چوب استفاده می‌شود. کابینت‌های چوبی نباید برای نگهداری مواد اکسنده مانند نیتریک اسید و پرکلریک اسید استفاده شوند. کابینت‌های فلزی که به این منظور استفاده می‌شوند، نیز بعد از مدتی دچار خوردگی می‌شوند. این کابینت‌ها دارای یک سینی هستند که مانع نشت و تراوش ماده به خارج می‌شود.



شکل ۲-۴ کابینت‌های ایمنی نگهداری مواد خورنده

۱- High Density Poly Ethylene

۲-۱-۱-۳ کابینت‌های ایمنی نگهداری مواد قابل اشتعال و آتش‌گیر

از دسته مواد دیگر، مواد قابل اشتعال است که همواره نگهداری آن‌ها با خطرات احتمالی بروز آتش‌سوزی همراه است. در این کابینت‌ها علاوه بر اینکه نباید بخارات آتش‌زای آن‌ها از محل نگهداری وارد محیط شود، باید در هنگام بروز آتش‌سوزی در بیرون کابینت، از سرایت آتش به درون کابینت و انفجار این مواد جلوگیری نماید. جهت این امر در زمان آتش‌سوزی در محیط باید به مدت حداقل ۳۰ و حداکثر ۹۰ دقیقه و در دمای ۱۰۰۰ درجه سلسیوس، محیط درون کابینت از بیرون ایزوله شود تا قبل از اینکه اقدامات آتش‌نشانی انجام شود آتش به مواد درون کابینت سرایت نکند. این کابینت‌ها معمولاً دارای سینی‌های سازگار با حلال‌ها هستند.

اکثر جعبه‌های ایمنی برای مواد قابل اشتعال معمولاً فلزی بوده و باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:

۱- کف، سقف و دیواره‌ها از ورقه آهنی حداقل ۱۸-گیج و به‌صورت دولایه با فاصله ۱/۵ اینچ بین لایه‌ها ساخته شود.

۲- نقاط اتصال باید از طریق پرچ کردن، جوشکاری یا هر روش مؤثر دیگر محکم شوند.

۳- در کابینت‌ها باید دارای قفل سه‌شاخه باشد.

۴- پایه در باید حداقل ۲ اینچ بالاتر از کابینت باشد.

۵- روی کابینت‌ها باید به‌صورت آشکار نوشته شود (قابل اشتعال - دور از آتش نگهداری شود).



شکل ۲-۵ کابینت‌های ایمنی نگهداری مواد قابل اشتعال و آتش‌گیر

مواد قابل اشتعال باید مطابق جدول صفحه بعد برچسب‌گذاری شوند.

جدول ۲-۱ گروه‌های مواد قابل اشتعال و آتش‌گیر

نقطه جوش	نقطه اشتعال	گروه	نوع ماده
$< 100\text{ }^{\circ}\text{F}$	$< 73\text{ }^{\circ}\text{F}$	IA	قابل اشتعال
$\geq 100\text{ }^{\circ}\text{F}$	$< 73\text{ }^{\circ}\text{F}$	IB	قابل اشتعال
	$73\text{ }^{\circ}\text{F} \text{ -- } < 100\text{ }^{\circ}\text{F}$	IC	قابل اشتعال
	$100\text{ }^{\circ}\text{F} \text{ -- } < 140\text{ }^{\circ}\text{F}$	II	قابل احتراق
	$140\text{ }^{\circ}\text{F} \text{ -- } < 200\text{ }^{\circ}\text{F}$	IIIA	قابل احتراق
	$\geq 200\text{ }^{\circ}\text{F}$	IIIB	قابل احتراق

۲-۱-۱-۴ کابینت‌های ایمنی نگهداری و ذخیره‌سازی سیلندرهاى گازهای خطرناک

این مسئله برای نگهداری سیلندرهاى گاز در محیط‌های بسته نیز وجود دارد. بدین معنی که برای ایمن‌سازی محیط و رفع خطرات نگهداری سیلندرهاى گاز از قبیل افتادن سیلندر، نشت گازهای خطرناک و انفجار سیلندر و یا در مواردی که احتمال بروز آتش‌سوزی در محیط نگهداری سیلندرها وجود دارد، جهت جلوگیری از سرایت آتش به سیلندر و به‌منظور ایزوله کردن آن از محیط، کاربران را به استفاده از کابینت‌های ایمنی نگهداری سیلندر گاز رهنمون می‌سازد.



شکل ۲-۶ کابینت ایمنی نگهداری و ذخیره‌سازی سیلندرهاى گازهای خطرناک

۲-۱-۲ مزایای استفاده از کابینت‌های ایمنی

استفاده از کابینت‌های ایمنی در آزمایشگاه‌ها به شدت توصیه می‌شود. اهم مزایای این تجهیزات به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱- ایجاد نظم در محیط‌های آزمایشگاهی.
- ۲- کاهش خطر جابجایی مواد شیمیایی پرخطر به جهت کاهش میزان نقل و انتقال مواد از محل ذخیره تا محل مصرف.
- ۳- ایجاد محیطی امن برای کاربران با حداکثر ایمنی.
- ۴- ممانعت از ورود آتش به محفظه کابینت در زمان‌های آتش‌سوزی تا میزان ۹۰ دقیقه، در نتیجه جلوگیری از انتشار و توسعه آتش‌سوزی در ساختمان‌ها
- ۵- امکان تهویه بخارات سمی و بد بو توسط سیستم‌های پیشرفته تهویه.
- ۶- جلوگیری از ایجاد انفجار.
- ۷- افزایش زمان جهت ترک محل آتش‌سوزی.
- ۸- ایجاد فرصت بیشتر برای امداد رسانی و نیز مهار و کنترل آتش‌سوزی.

۲-۱-۳ قفسه‌بندی کابینت‌های ایمنی

در آزمایشگاه‌ها می‌توان از قفسه‌های با ارتفاع قابل تنظیم استفاده کرد اما عمدتاً برای استفاده روزانه، قفسه‌هایی با ارتفاع ثابت در نظر گرفته می‌شود. به منظور تست ایمنی این قفسه‌ها، آزمون‌های استاتیک نظیر تست خم شدن و تست مقاومت در حداکثر بارگذاری (که توسط شرکت سازنده مشخص می‌شود) انجام می‌گیرد.

علاوه بر قفسه‌های ثابت، می‌توان از قفسه‌های کشویی بهره برد.



شکل ۲-۷ قفسه‌بندی کشویی و ثابت

۲-۱-۳-۱ نکات قابل توجه در رابطه با قفسه‌بندی کابینت‌های ایمنی

- ۱- قفسه‌ها و پایه‌های آن‌ها باید از مواد غیر جاذب ساخته شوند. (استفاده از پارچه‌های جاذب روی قفسه‌ها مجاز است).
- ۲- در طول آزمون آتش قفسه‌ها باید بدون آسیب دیدن و تغییر شکل، قادر به تحمل وزن مشخص شده توسط شرکت سازنده باشند.
- ۳- بالاترین قفسه نباید بیش از ۱۷۰ سانتی‌متر از زمین فاصله داشته باشد.
- ۴- مواد شیمیایی خطرناک نباید در ارتفاع بالاتر از سطح چشم‌ها نگهداری شود، زیرا در صورت شکستن، امکان ریختن مواد روی صورت و چشم‌ها وجود دارد.
- ۵- یکی دیگر از بخش‌های مهم کابینت‌های ایمنی سینی پایین است که به منظور جمع‌آوری و جلوگیری از نشت مایعات ریخته شده استفاده می‌شود. این سینی باید برابر ۱۰٪ حجم تمام ظروف ذخیره‌شده در کابینت حجم داشته باشد. هم‌چنین ظرفیت حجمی سینی‌ها نباید با قرارگیری ظروف روی آن‌ها

به حداقل برسد. برای نگهداری ظروف مواد می‌توان از سینی‌های منفذ دار مطابق شکل ۸ استفاده کرد.



شکل ۲-۸ سینی‌های منفذ دار برای کف کابینت

۶- درب کابینت‌های ایمنی باید قابلیت خود بسته شدن^۱ داشته باشد. سرعت بسته شدن در باید زیر ۲۰ ثانیه بوده و نیروی آن نباید از ۱۰۰ نیوتن تجاوز کند؛ اما در صورتی که دمای مقابل در کابینت از ۵۰ درجه سانتی‌گراد تجاوز کند، این محدودیت به منظور رفع خطر آتش‌سوزی، از بین می‌رود.



شکل ۲-۹ درب کابینت ایمنی با قابلیت Self-closing

۱- Self-Closing

۲-۲ هودهای استاندارد آزمایشگاهی

یک نکته کلیدی به عنوان یکی از تجهیزات الکتریکی ثابت در اکثر آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، هود آزمایشگاهی می‌باشد. هود آزمایشگاهی فضایی است که به منظور محصورسازی و تخلیه بخارات مضر و خطرناک تولید شده در حین کار با مواد شیمیایی استفاده می‌شود و باعث حفاظت افراد در برابر مواد شیمیایی می‌گردد و انواعی از آن نیز محافظت فرد را در برابر عوامل بیولوژیکی تأمین می‌کنند. هودها از سه طرف محصور و از یک طرف قابل دسترسی هستند. طرف باز از یک صفحه شفاف و قابل حرکت تشکیل شده که پنجره بالارو نامیده می‌شود و به استفاده کننده اجازه می‌دهد میزان باز بودن آن را تغییر دهد. هود از طریق یک کانال به یک فن خروجی که معمولاً روی سقف ساختمان قرار گرفته متصل شده است. فن خروجی، هوا را از فضایی که هود در آن قرار دارد و از طریق قسمت باز هود کشیده و از طریق کانال خارج می‌کند.

انواع مختلفی از هودها مانند هودهای شیمیایی و بیولوژیکی وجود دارد و برخی از انواع هودها عملکرد بهتری دارند. طراحی هود باید به نحوی باشد که امکان آتش سوزی و انفجار را به حداقل برساند. استاندارد OSHA^۱ بر این نکته تأکید می‌کند که کار با مواد شیمیایی در حضور هودهای با عملکرد صحیح، می‌تواند به طور ایمن انجام بگیرد. علاوه بر این هود باید به یک مانیتور که مشخص می‌کند هوا به طور صحیح در مقابل هود در جریان است، مجهز باشد. هدف از طراحی هود، گرفتن، نگهداری و در نهایت تخلیه بخارات مضر و خطرناک، دود، گرد و غبار و میکرو ارگانیسم‌های تولید شده می‌باشد.

یک هود مناسب باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:

- به منظور استفاده برای مواد اشتعال پذیر مناسب باشد.
- دارای تخلیه منظم باشد.

- در برابر خوردگی مقاوم باشد.
- به راحتی قابل تمیز کردن باشد.
- برای مدت زمان معقول قادر به تحمل اثرات آتش سوزی باشد.


۱-۲-۲ اجزای هود آزمایشگاهی

- **بدنه خارجی (Air Foil):** قسمتی است که جلوی هود و در زیر پنجره قرار گرفته و یک جریان هوای آرام ایجاد می‌کند که نوسانات جریان هوا به داخل هود را کم می‌کند و کاربر را در برابر ریزش‌های جزئی مواد شیمیایی حفاظت می‌کند.
- **بافل (Baffle):** صفحات متحرکی که در دیواره پشتی هود قرار گرفته‌اند و شکاف‌هایی را ایجاد می‌کنند که هوا از طریق آن‌ها مکش می‌شود و باعث ایجاد جریان هوای یکنواخت در دهانه هود می‌شوند. بر اساس وزن مخصوص مواد شیمیایی الگوی جریان در داخل هود به وسیله این بافل‌ها تنظیم می‌شود. در شرایطی که حداکثر بار کاری را داشته یا آلاینده‌ها سبک‌تر از هوا باشند، بافل در وضعیت باز قرار می‌گیرد. در شرایطی که بار کاری در حد متوسط بوده و کارهای معمولی انجام می‌گیرد بافل در وضعیت نرمال قرار می‌گیرد. در شرایطی که فیوم‌ها در سطح کار تولید شده و یا آلاینده‌ها از هوا سنگین‌تر باشند بافل در وضعیت بسته قرار می‌گیرد.



شکل ۱۰-۲ بافل

- میابنر (Bypass): باعث حفظ سرعت دهانه ثابت، به طور مستقل از موقعیت پنجره می‌شود.
- پنجره (Sash): یک صفحه شیشه‌ای متحرک است که سطح دهانه هود را می‌پوشاند و می‌تواند به صورت عمودی، افقی یا ترکیبی از هر دو باشد. درب‌های افقی حفاظت کامل را در قسمت جلو تأمین می‌کنند. فقط همراه درب‌های افقی، مجاز به استفاده از درب‌های عمودی هستیم که مجهز به آلارم هستند.
- فن و دودکش (Fan & Stack): هدایت جریان هوای آلوده با سرعت بالا به خارج از ساختمان را انجام می‌دهد.
- منبع روشنایی (Light): لامپ‌ها باید در خارج از هود نصب شوند و از نوع ضد جرقه باشند.



شکل ۱۱-۲ اجزای هود آزمایشگاهی

۲-۲-۲ عوامل مؤثر بر عملکرد هود

۲-۲-۲-۱ سرعت دهانه: یکی از فاکتورهای مؤثر بر عملکرد هود، سرعت هوا در دهانه هود است.

سرعت هوا در ورودی هود باید در محدوده ۶۰ fpm تا ۱۲۵ fpm یا بیشتر باشد. یکی از عوامل مهم

در این زمینه، محل تأمین هوای آزمایشگاه است و معمولاً بهترین مکان برای تأمین هوا، سقف است.

۲-۲-۲-۲ مواد سازنده: این مورد بر توانایی‌های فیزیکی هود و مقاومت آن در برابر خوردگی ناشی از

مواد مورد استفاده در داخل آن، مؤثر است. در اصل انتخاب مواد مورد استفاده در ساخت هود، به موادی

که قرار است از هود برای آنها استفاده شود، بستگی دارد. برخی مواد مورد استفاده در ساخت هود عبارتند

از:

- ◀ آزبست: ماده‌ای است که در آن فیبرهای پنبه نسوز توسط رزین به هم پیوند داده شده‌اند و در برابر تعداد زیادی از مواد شیمیایی مقاوم است.
- ◀ استیل ضدزنگ: نوع ۳۱۶ آن معمولاً در هود مخصوص بخارات پرکلریک اسید و نوع ۳۰۴ آن در هود مخصوص بخارات رادیواکتیو استفاده می‌شود.
- ◀ پلی‌استر فایبرگلاس تقویت‌شده^۱: این ماده برای هودهای همه‌منظوره مناسب است و مقاومت بالایی در برابر انواع مواد شیمیایی دارد.
- ◀ رزین اپوکسی: این ماده با فایبرگلاس قابل مقایسه است و برخی مواد بر روی آن مؤثر هستند.
- ◀ پلی‌وینیل کلراید: مقاومت شیمیایی خوبی دارد اما موادی مانند آنیلین، بنزن، بنزآلدهید، برم، دی‌سولفید کربن، تتراکلرید کربن، کلروفرم، اتر، فلئوئور، اسید نیتریک، اسید سولفوریک، آمونیاک و اتیل استات بر روی آن مؤثرند.
- ۲-۲-۲-۳ درب کشویی هود: درب هود معمولاً به صورت عمودی است. این درها باید متعادل باشند، به‌خصوص اگر از شیشه‌های سنگین ساخته شده باشند. در ادامه به برخی از مواد که در ساخت درب کشویی استفاده می‌شوند، اشاره شده است:
- ◀ شیشه نشکن لمینت شده^۲: به علت مقاومت در برابر بیش‌تر مواد شیمیایی و ایمنی بالا به دلیل داشتن ساختار لایه لایه، بهترین ماده برای درب هود است. علاوه بر این تحمل درجه حرارت بالا را نیز دارد.
- ◀ شیشه حرارت دیده: مقاومت حرارتی بیش‌تری از شیشه نشکن لمینت شده دارد. (تا حدود 200°C)

1- Fiberglass-Reinforced Polyester

1- Laminated Safety Glass
2- Chemical Fume Hood

◀ پلی کربنات: در هودهایی که بیش تر برای هیدروفلوریک اسید استفاده می شوند، توصیه می شود.

۲-۲-۲-۴ لامپ داخلی: هودها باید به صورت ضد انفجار طراحی شوند و لامپ در داخل هود باید

توسط محفظه ضد بخار حفاظت شود و پریزها و کلیدهای الکتریکی باید خارج از هود قرار داده شوند.

۲-۲-۳ انواع هودهای آزمایشگاهی

هودها به دو دسته کلی هود فیوم شیمیایی^۱ و هود ایمنی بیولوژیکی تقسیم می شوند.

۲-۲-۳-۱ هود فیوم شیمیایی

با استفاده از هودهای فیوم شیمیایی هوا کاملاً به بیرون تخلیه می شود و برگشت داده نمی شود. بافل های

پشتی باید برای کار با مواد شیمیایی که دارای درجه حلالیت و دانسیته بخار مختلف هستند، تنظیم شوند.

بهتر است که تمام هودهای مخصوص فیوم مجهز به آلارم یا نشانگر جریان هوا باشند تا مشخص شود که

درست کار می کنند یا خیر.

در این هودها دو نوع آلارم وجود دارند:

آلارم سرعت جریان هوا: که در قسمت بالا و سمت چپ هود قرار می گیرد. چراغ سبز، نشان دهنده

صحیح بودن سرعت جریان هوا است. چراغ زرد، نشان دهنده در حد مرز بودن سرعت جریان هوا است.

چراغ قرمز، نشانه این است که هود درست کار نمی کند.

آلارم وضعیت درب هود: که در قسمت بالا و سمت راست قرار می گیرد. وقتی که درب هود به سمت

بالا کشیده می شود آلارم می زند. علاوه بر این به کاربر اجازه می دهد که وضعیت افقی درب هود را چک کند.



شکل ۲-۱۲ سمت راست آلارم وضعیت درب و سمت چپ آلارم جریان هوا

در ادامه انواع هودهای فیوم شیمیایی معرفی می‌شوند:

◀ هود فیوم معمولی^۱

اصول کار در این هودها مشابه بقیه هودهاست، هوا توسط فن از قسمت جلویی هود به سمت داخل آن کشیده می‌شود و به خارج از ساختمان هدایت می‌شود و یا ممکن است فیلتر شود و مجدداً به داخل آزمایشگاه برگشت داده شود. با پایین آوردن پنجره هود، فشار استاتیک کم شده و سرعت هوا زیاد می‌شود و مقدار هوای خارج شده کاهش می‌یابد.



شکل ۲-۱۳ هود فیوم معمولی

◀ هود مجهز به گذرگاه فرعی^۱

این هود طوری طراحی شده است که هوا را از بالا و پایین دریچه عبور می‌دهد و مقدار هوای قابل جبرانی را در هنگامی که پنجره هود بسته می‌شود، ایجاد می‌کند. هوای کشیده شده به میان Bypass در داخل هود جریان می‌یابد تا آلاینده‌های تولیدشده را رقیق و خارج کند. این نوع هود دو فایده مهم دارد: اولاً سرعت هوا در نزدیکی سطح کار ثابت می‌ماند و تغییر سرعت هوایی را که در جریان آزمایش می‌تواند اختلال ایجاد کند، حذف می‌نماید. ثانیاً فشار استاتیکی کم‌تری وجود دارد.



شکل ۲-۱۴ هود با گذرگاه فرعی

◀ هود با جریان هوای کمکی^۱

به علت فراهم کردن یک مخزن جداگانه هوا، این هود نیاز به تجهیزات تهویه هوا را که برای سایر هودهای فیوم لازم است کم می‌کند و در نتیجه هزینه کاربرد کمتری دارد. البته این هود معایبی نیز دارد. یک نوع از این هود هوای تصفیه نشده را از قسمت درب جلویی هود خارج می‌کند. لذا کاربری که در جلو هود کار می‌کند در معرض هوای تهویه نشده قرار می‌گیرد. بیش‌تر متخصصان این هود را پیشنهاد نمی‌کنند. نگهداری و استفاده از این نوع هودها نیز مشکل است.



شکل ۲-۱۵ هود با جریان هوای کمکی

هودهای بزرگ (Walk-in)

این هودها طوری طراحی شده‌اند که مستقیماً روی کف یا pad قرار داده می‌شوند و ارتفاع آن‌ها با سایر وسایل مطابقت دارد. به خاطر این‌که ارتفاع آن‌ها با پهنایشان متناسب نیست، جریان هوا مطلوب نبوده و اثرات مفید ذکر شده در سایر هودها را ندارند.



شکل ۱۶-۲ هود walk-in

◀ هودهای Self-Contained

معمولاً وقتی که به یک هود نیاز است و درعین حال فراهم کردن مجرای خروجی مشکل به نظر می‌رسد از این نوع هود استفاده می‌شود. انواع تجاری موجود معمولاً در آزمایشگاه‌های بافت‌شناسی کاربرد دارند که از موادی مانند فرمالین، تولوئن و الکل استفاده می‌شود. انواع جدیدتر امکان استفاده از فیلترهای انتخابی را برای ماده مورد استفاده فراهم نموده‌اند. این هود، هوای اتاق را از طریق فیلتر مکش می‌کند. به علت این که هوا قبل از رسیدن به فن از فیلتر می‌گذرد، فن آلوده نمی‌شود. در حالت معمولی یک تا دو سال طول می‌کشد تا فیلتر نیاز به تعویض داشته باشد. مشکل عمده دستگاه‌های موجود این است که در زمان پر شدن فیلتر، علامت هشداردهنده‌ای وجود ندارد. این مشکل با قرار دادن ماده‌ای که هنگام تماس با ماده فیلتر شده از خود بو متصاعد می‌کند، برطرف شده است. این هودها گران‌قیمت‌تر از هودهای معمولی هستند.

◀ هود فیوم‌های سرطان‌زا^۱

کار با مواد سرطان‌زا مستلزم استفاده از هودهایی باکیفیت عالی است که هم بتوانند از هرگونه تماس با کاربر جلوگیری کنند و هم آلودگی‌زدایی از آنها راحت باشد.



شکل ۱۷-۲ هود فیوم‌های سرطان‌زا

◀ هود پرکلریک اسید

پرکلریک اسید با بسیاری از مواد به شدت واکنش می‌دهد و تبخیر آن می‌تواند در داخل هود، کریستال‌های قابل انفجار ایجاد کند. معمولاً برای دور کردن این کریستال‌ها و اجتناب از تجمع آنها این هود از استیل ضدزنگ یا پلی‌وینیل کلراید (PVC) ساخته می‌شود. مجرای خروجی بخار مجهز به افشانه‌های آبی است و لوله‌هایی برای تأمین آب شستشو فراهم شده‌اند. هر هود پرکلریک اسید باید دارای سیستم خروجی جدا از هودهای دیگر باشد و درزها و اتصالات این هود باید جوش داده شوند. مجرای خروجی باید کم‌ترین پیچ‌وخم را داشته باشد و کوتاه‌ترین مسیر به سقف را طی کند.

شیب مسیر باید ۷۰ تا ۸۰ درجه باشد و به هیچ وجه افقی نباشد. دهانه خروجی باید حداقل ۱۰ تا ۱۵ فوت بالاتر از سقف باشد.



شکل ۱۸-۲ هود پرکلریک اسید از نوع PVC

◀ هود فیوم‌های رادیو ایزوتوپ

در این هودها در مجرای خروجی، از فیلترهای HEPA^۱ (فیلتر با کارایی بالا برای ذرات) با قدرت جذب ۹۹/۷٪ برای ذرات بزرگ‌تر از ۰/۳ میکرون استفاده می‌شود. هنگام استفاده از این فیلترها، باید سرعت هوا در جلو هود کنترل شود؛ زیرا جذب مواد شیمیایی باعث تجمع آن در فیلتر شده و سرعت

1- High Efficiency Particulate Air Filter

عبور هوا را کاهش می‌دهد. با قرار دادن یک فیلتر ارزان‌قیمت در جلو فیلتر HEPA، عمر این فیلترها افزایش می‌یابد. مواد رادیواکتیو گازی توسط فیلتر HEPA جذب نمی‌شوند. برای این‌گونه مواد باید از زغال فعال‌شده یا فیلتر جاذب آلومینا استفاده شود.



شکل ۱۹-۲ هود مواد رادیو ایزوتوپ

◀ هودهای بدون کانال

این هودها، هوای خروجی را از فیلتر HEPA یا زغال فعال رد می‌کنند و دوباره این هوا را به آزمایشگاه برمی‌گردانند. به خاطر تنوع زیاد مواد شیمیایی سمی که در آزمایشگاه مصرف می‌شوند، این هودها کاربردهای محدودی دارند. این هودها فقط در شرایطی که آلاینده‌های خطرناک وجود ندارد (مواردی که فرآیند می‌تواند در محیطی غیر از زیر هود انجام گیرد) استفاده می‌شوند. بیش‌تر این هودها در بالای میز کار نصب می‌شوند. چون این هودها بدون کانال هستند، نباید به خروجی بخار خاصی در دیواره‌های آزمایشگاه اتصال یابند. تعداد زیادی از این هودها از جنس استیل ضدزنگ یا فایبرگلاس هستند.

۲-۲-۳-۲ هود ایمنی بیولوژیکی^۱:

گزارش‌ها و بررسی‌ها حاکی از آن است که فعالیت‌هایی مثل میکروبی‌شناسی (کشت میکروب)، تهیه اسید و سانتریفیوژ باعث ایجاد ذرات معلق در هوا می‌شود که موجب مبتلا شدن افراد به بیماری می‌شود. کار هودهای ایمنی بیولوژیکی جداسازی این ذرات از هوا است. هود ایمنی بیولوژیکی به صورت کلاس I، کلاس II (نوع A، نوع B) و کلاس III طبق بندی می‌شوند. هر دسته‌ای از هودهای ایمنی بیولوژیکی سطوح مختلفی از ایمنی را مهیا خواهند کرد.

◀ **هود ایمنی بیولوژیکی کلاس I:** این هودها هم برای محافظت افراد و هم محیط آزمایشگاه استفاده می‌شوند و برای کار کردن با عواملی که خطر کم یا متوسط دارند مناسب هستند.

◀ **هود ایمنی بیولوژیکی کلاس II:** این هودها برای محافظت افراد، محیط، مواد و محصولات طراحی شده‌اند. تفاوت اصلی هودهای کلاس I و کلاس II، تصفیه جریان هوا توسط فیلترهای هپا (HEPA) است.

◀ **هود ایمنی بیولوژیکی کلاس III:** این هود طوری طراحی شده است که بالاترین سطح محافظت را برای پرسنل، محیط کار و مواد تأمین می‌کند. این هودها در موقع کار با عوامل فوق‌العاده خطرناک زیستی و وقتی که ایجاد محدودیت مطلق مورد نیاز است استفاده می‌شوند. فیلتر هپا اساسی‌ترین قسمت این هود ایمنی است.



شکل ۲-۲۰ هود ایمنی بیولوژیکی

◀ نکات ایمنی که هنگام کار با هودهای ایمنی بیولوژیکی باید رعایت شود:

- ◀ هود حداقل ۳-۵ دقیقه قبل از شروع به کار روشن شود تا هوای داخل هود تخلیه شود.
- ◀ قبل از شروع به کار لامپ UV خاموش شود و لامپ فلورسنت روشن شود. در پایان کار برعکس لامپ UV روشن شود و لامپ فلورسنت خاموش شود.
- ◀ سطح کار، سطح داخلی پنجره هود و سطوح تمام ظروف مواد و لوازمی که در داخل هود قرار دارند با یک محلول ضدعفونی کننده مناسب تمیز شوند.
- ◀ باید از مناسب بودن محل قرارگیری دست‌ها و مواد در داخل کابینت مطمئن شد تا از پس زدن هوا پیش‌گیری شود.
- ◀ از حرکت هوا از محیط تمیز به سمت محیط آلوده داخل هود اطمینان حاصل شود.
- ◀ دقت شود موادی که قرار است از داخل هود خارج شوند، آلوده نشوند.

◀ چیزی در قسمت بالایی هود قرار داده نشود.

۲-۲-۴ کانال خروجی هودها

این کانال‌ها برای گرفتن بخارات از هود و هدایت آن‌ها به بیرون ضروری هستند. در مورد کانال‌های خروجی باید به نکات زیر توجه نمود:

❖ **جنس کانال:** در حال حاضر کانال‌هایی از جنس آزبست توصیه می‌شوند. فولاد ضد رنگ نیز برای کاربردهای خاصی مانند سیستم‌های پرکلریک اسید استفاده می‌شود اما برای همه مواد شیمیایی مناسب نیست. پلی وینیل کلراید نیز به دلیل کاربرد راحت و قیمت نسبتاً مناسب در بیش‌تر موارد به کار می‌رود. فولاد پوشش یافته با مواد شیمیایی مقاوم مانند پوشش‌های اپوکسی، به دلیل سازگاری و قیمت مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

❖ **انتخاب فن:** فن‌های سانتریفیوژی متداول‌ترین فن‌هایی هستند که برای هودهای فیوم استفاده می‌شوند و انتخاب آن‌ها بر اساس نوع نیاز صورت می‌گیرد. فن‌های Squirrel Cage برای ایجاد فشارهای کم مناسب هستند و از تعداد زیادی تیغه کوچک درست شده‌اند. به علت این‌که فضا بین تیغه‌ها کم است، ذرات ریز گردوغبار در بین تیغه‌ها تجمع پیدا کرده و باعث مسدود شدن آن می‌شوند. فن‌هایی با تیغه‌های شعاعی زمانی استفاده می‌شوند که به فشارهای ۱۵ اینچ آب به بالا نیاز باشد. تیغه‌های شعاعی (غالباً ۶ عدد) نسبتاً سنگین بوده و در مقابل خوردگی و فساد تدریجی مقاوم هستند. به علت فاصله زیاد بین تیغه‌ها، شانس مسدود شدن به حداقل می‌رسد. فن‌هایی که تیغه‌های خمیده به عقب دارند، برای ایجاد فشارهای متوسط ۸ - ۱ اینچ آب مناسب هستند. در مورد هودهای فیوم، تیغه‌های فن نباید تولید جرقه کنند. به همین منظور از پوشش‌های آلومینیومی یا استیل ضدزنگ بر روی تیغه‌ها

استفاده می‌شود. اگر هود فیوم برای مواد با قابلیت احتراق بالا استفاده می‌شود، موتور فن باید ضد انفجار باشد. اگر تماس با مواد ساینده و فاسدکننده وجود داشته باشد موادی مانند PVC یا فایبرگلاس تقویت‌شده که در مقابل سایش و فساد مقاوم هستند همراه با پلی‌استر استفاده می‌شوند. اگر به دلایل اقتصادی از فن‌های استیل استفاده می‌شود باید آن‌ها را با تفلون پوشش داد.

۲-۲-۵ نکات ایمنی زیر در زمینه هودهای آزمایشگاهی باید رعایت شوند:

- ۱- همیشه فن خروجی روشن نگه داده شود.
- ۲- چیزی در جلوی بافل‌ها قرار نداشته باشد. لوازم حجیم از سطح کار خارج شوند.
- ۳- مواد ناسازگار در کنار هم قرار داده نشوند.
- ۴- هرچقدر هود خالی باشد کارایی بیشتری دارد، پس نباید به‌عنوان محل نگهداری مواد استفاده شود.
- ۵- مواد شیمیایی که در داخل هود ریخته شده‌اند، حتماً تمیز شوند.
- ۶- هیچ‌گاه از هود برای دفع مواد شیمیایی استفاده نشود.
- ۷- لوازم و مواد حداقل در فاصله ۱۵ سانتیمتری از جلوی هود قرار داده شوند.
- ۸- از حرکت‌های ناگهانی در جلوی دهانه هود پرهیز شود.
- ۹- برچسب بازرسی هود بررسی شود. هود بایستی در ۱۲ ماه گذشته تست شده باشد و عملکرد هود تأییدشده باشد.
- ۱۰- چراغ آلام هود بررسی شود. چراغ سبز بایستی روشن باشد. در غیر این صورت ممکن است که دستگاه در وضعیت ذخیره انرژی (Energy Saving Mode) قرار گرفته باشد که در این صورت دبی هود کاهش می‌یابد.
- ۱۱- دبی خروجی هود یا سرعت جریان هوا در دهانه هود بررسی شود.

- ۱۲- وسایل تا جایی که ممکن است در قسمت انتهایی هود قرار داده شوند و کمتر از ۲۰-۱۵ سانتیمتر با لبه درب هود فاصله نداشته باشند.
- ۱۳- لوازمی که در داخل هود قرار داده می‌شوند حدود ۵ سانتیمتر بالاتر از سطح کار قرار داشته باشند تا جریان هوا از زیر آنها هم عبور کند
- ۱۴- تصور نشود که همواره هود درست کار می‌کند. علائم نشانگر بررسی شوند. با استفاده از یک تکه کوچک کاغذ می‌توان امتحان کرد که آیا به سمت هود کشیده می‌شود. اگر درست کار نکرد با مواد شیمیایی سمی و خطرناک زیر آن کار نشود.
- ۱۵- هیچ‌گاه درب یک هود بدون راه فرعی به‌طور کامل بسته نشود. درب آن حداقل به اندازه ۵ سانتیمتر باز باشد، به‌خصوص وقتی که در داخل هود مواد قابل اشتعال وجود داشته باشد.
- ۱۶- درب هود طوری تنظیم شود که اپراتور را در برابر پاشیدن مواد محافظت کند.
- ۱۷- تمام کارها حداقل در فاصله ۱۵ سانتیمتری در داخل هود انجام شوند. در قسمت جلویی دهانه هود قدرت ربایش هود ممکن است که ۱۰۰٪ نباشد.

۳-۲ خاموش کننده های دستی (مدیریت کپسول های آتش نشانی)

آتش بر اثر ترکیب اکسیژن با یک ماده سوختنی به وجود می آید که این فرآیند تولید نور و حرارت می کند.

اشتعال ناخواسته یا خارج از کنترل، آتش سوزی یا حریق نامیده می شود،

سه عامل اصلی ایجاد آتش

- ماده قابل اشتعال
- حجم معینی از اکسیژن
- حرارت کافی



شکل ۲-۲۱ مثلث آتش

با توجه به وابستگی شدید میان پیشروی و توسعه حریق از یک سو و عامل زمان از سوی دیگر و نیز اهمیت اطفاء حریق در مراحل شروع و جلوگیری از تبدیل آتش سوزی های کوچک به حریق های گسترده، نقش خاموش کننده های دستی (کپسول های آتش نشانی)^۱ بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که انتخاب نوع، اندازه، تعداد، مکان های مناسب نصب و بازدیدها و آزمایش های دوره ای، ممکن است به

طرق مختلف انجام پذیرد و این عمل موجب افزایش کارایی مطلوب خاموش کننده گردد. خاموش کننده‌های دستی، اولین خط دفاعی در مبارزه با حریق‌هایی در وسعت محدود می‌باشند حتی اگر محل مجهز به سیستم اسپرینگلر^۱ خودکار، شیر آتش‌نشانی، لوله یا دیگر تجهیزات ثابت نصب شده باشد نیاز به خاموش کننده دستی می‌باشد. در مکان‌هایی که از سیستم اطفاء حریق استفاده می‌گردد، حتی اگر بخشی از آن سیستم قابل حمل باشد (مانند لوله و سر نازل که متصل به منبع عامل اطفاء است) اطفاء کننده‌های دستی مورد نیاز می‌باشند.



شکل ۲-۲۲ نمونه ای از اسپرینگلر برای پنخش کردن آب

۲-۳-۱ انواع آتش سوزی

- آتش سوزی گروه **A**: آتش سوزی‌های مواد معمولی قابل اشتعال از قبیل چوب، پارچه، کاغذ، لاستیک و بسیاری از پلاستیک‌ها.
- آتش سوزی گروه **B**: آتش سوزی‌های مایعات قابل اشتعال، روغن‌ها، گریس‌ها، قیرها، رنگ‌های روغنی، الکل و گازهای قابل اشتعال.
- آتش سوزی گروه **C**: آتش سوزی ناشی از گازها مانند: گاز مایع (بوتان، پروپان)، گاز شهری (اتان، متان) و...

- آتش سوزی گروه **D**: آتش سوزی فلزات قابل اشتعال می باشد، مانند فلزاتی از قبیل منیزیم، زیرکونیم، سدیم، لیتیم و پتاسیم.

- آتش سوزی گروه **E**: دستگاه های مصرف کننده برقی که در زمان داشتن انرژی برق باید از خاموش کننده عایق جهت اطفاء استفاده نمود (به هنگام قطع برق از دستگاه ممکن است از خاموش کننده های گروه A و B به طور ایمن استفاده نمود).

۲-۳-۲ راه های اطفاء حریق

- ۱- تقلیل درجه حرارت به وسیله سرد کردن
 - به کمک آب یا خاموش کننده های سرمازا
 - ۲- کاهش درصد اکسیژن یا خفه کردن
 - جایگزین کردن گازهای سنگین تر از هوا مثل تترا کلرید کربن، دی برمومتان و دیگر مواد هالوژنه.
 - ایجاد یک لایه عایق بین هوا و آتش، مانند کف مخصوص، پارچه خیس، شن و ماسه و ...
 - ۳- قطع مواد سوختنی یا جداسازی آن
 - دور کردن ماده سوختنی از شعله
 - دور کردن شعله از ماده سوختنی
 - ایجاد فاصله یا عایق بین ماده سوختنی و شعله
 - ۴- قطع واکنش های زنجیره ای سوختن
 - با دخالت در واکنش و اجازه ندادن به اکسیژن جهت ترکیب با مواد سوختنی اطفاء حریق می کنند.

۲-۳-۳ طبقه‌بندی خاموش‌کننده‌ها (کپسول‌های آتش‌نشانی) از دیدگاه مواد اطفایی

- ۱- خاموش‌کننده‌های محتوی آب که بر سه نوع سودا اسید، آب‌وهوا، آب و گاز می‌باشد.
- ۲- خاموش‌کننده‌های مولد کف که بر دو نوع خاموش‌کننده‌های کف شیمیایی و کف فیزیکی هستند.
- ۳- خاموش‌کننده‌های محتوی پودر که به خاموش‌کننده‌های پودر و هوا، پودر و گاز تقسیم می‌شوند.
- ۴- خاموش‌کننده‌های محتوی گاز دی‌اکسید کربن.
- ۵- خاموش‌کننده‌های مواد هالوژنه.

۲-۳-۴ شناسایی نوع خاموش‌کننده از طریق نوار رنگی بالای سیلندر

- ۱- خاموش‌کننده محتوی آب به رنگ قرمز می‌باشد.
- ۲- خاموش‌کننده محتوی کف به رنگ زرد یا لیموئی می‌باشد.
- ۳- خاموش‌کننده محتوی پودر به رنگ آبی می‌باشد.
- ۴- خاموش‌کننده محتوی گاز CO₂ به رنگ مشکی می‌باشد.
- ۵- خاموش‌کننده محتوی هالوژنه به رنگ سبز می‌باشد.



شکل ۲-۲۳ شناسایی کپسول‌های آتش‌نشانی با کدرنگ

۲-۳-۵ کاربرد انواع مختلف کپسول های آتش نشانی

جدول ۲-۲ کاربرد انواع کپسول های آتش نشانی


الکتریسیته	گازها	مایعات قابل اشتعال	آتش سوزی مواد خشک مانند چوب	نوع مواد خاموش کننده
-	-	-	***	آب
-	-	***	**	کف
*	**	**	*	پودر
***	-	**	-	گاز CO ₂
***	-	**	*	مواد هالوژنه
***			بسیار مؤثر	
**			مؤثر	
*			کمی مؤثر	

برای اطفاء حریق فلزات قابل اشتعال از پودر خشک شیمیایی استفاده می شود.

۲-۳-۶ نحوه کار با کپسول آتش نشانی

در ابتدا نوع آتش سوزی را تشخیص دهید تا بتوانید با استفاده از برچسب روی کپسول ها، کپسول مناسب را برای خاموش نمودن آتش انتخاب کنید. بعد از انتقال کپسول به محل آتش سوزی، عملیات زیر را به ترتیب انجام دهید:

- ۱- میله ضامن را بکشید.
- ۲- سر شیلنگ کپسول را به سمت آتش قرار دهید.
- ۳- دستگیره را فشار دهید.
- ۴- شیلنگ کپسول را به سمت مرکز آتش قرار دهید.



شکل ۲-۲۴ استفاده صحیح از کپسول آتش‌نشانی

◀ عملکرد موفق خاموش‌کننده‌ها بستگی به شرایط زیر دارد:

- خاموش‌کننده به‌طور مناسب در محل قرار داشته و آماده به کار باشد.
- خاموش‌کننده از نوع مناسب با توجه به نوع حریق باشد.
- زمانی حریق کشف‌شده باشد که برای اطفاء با خاموش‌کننده تناسب داشته باشد (از نظر وسعت شعله).
- حریق توسط فردی کشف‌شده باشد که بخواهد و بتواند از خاموش‌کننده برای اطفاء استفاده نماید.

۲-۳-۷ الزامات کلی در استفاده از خاموش کننده‌ها

- ۱- خاموش کننده‌ها باید دارای یک نماد (حروف الفبا) باشند که نشان‌دهنده طبقه حریق باشد که خاموش کننده در اطفاء حریق آن مؤثر است.
- ۲- خاموش کننده‌های دستی باید با شارژ کامل و شرایط قابلیت به‌کارگیری، نگهداری گردند و همچنین در صورت عدم استفاده در محل‌های طراحی شده قرار داده شوند.
- ۳- خاموش کننده‌ها باید در محل‌های قابل دید که در موقع حریق به‌راحتی قابل دسترسی و فوراً قابل استفاده باشند، نصب گردند.
- ۴- کابین (محفظه) نصب خاموش کننده نباید قفل گردد.
- ۵- خاموش کننده‌ها نباید از دید پنهان یا غیرقابل دید باشند.
- *در اتاق‌های بزرگ و یا بعضی مکان‌ها که دید واضح به‌طور کامل امکان‌پذیر نیست، باید راه‌هایی جهت نشان دادن محل خاموش کننده در نظر گرفته شود.
- ۶- خاموش کننده‌ها باید روی قلاب یا نگه‌دارنده دیوارکوب، داخل کابین یا روی قفسه قرار داده شوند، مگر اینکه خاموش کننده از نوع چرخ‌دار باشند.
- ۷- خاموش کننده‌های نصب شده که احتمال آسیب دیدگی فیزیکی دارند باید در برابر ضربات فیزیکی حفاظت شوند.
- ۸- خاموش کننده‌هایی که وزن آن‌ها بیش از ۴۰ پوند (۱۸/۱۴ کیلوگرم) نیست، باید طوری نصب گردند که بالاترین نقطه خاموش کننده بیش از ۵ فوت (۱/۵۳ متر) از سطح زمین فاصله نداشته باشند. خاموش کننده‌هایی که وزنی بیش از ۴۰ پوند (به‌جز خاموش کننده‌های نوع چرخ‌دار) دارند، باید طوری نصب شوند که بالای خاموش کننده بیش از ۳/۵ فوت (۱/۰۷ متر) از زمین فاصله نداشته

باشد. در هیچ موردی نباید سطح پایینی خاموش کننده کمتر از ۴ اینچ (۱۰۲ میلی متر) از سطح زمین فاصله داشته باشد.

۹- دستورالعمل کار با خاموش کننده باید در جلوی خاموش کننده قرار گیرد، علائم و برچسب‌های دیگر لازم نیست در جلوی خاموش کننده باشند.

*علاوه بر علامت سازنده، علائم دیگر به ویژه علائم مربوط به نحوه استفاده، طبقه بندی یا اطلاعات احتیاطی باید در قسمت جلوی خاموش کننده برچسب شوند.

۱۰- خاموش کننده‌ها در کابین، تورفتگی دیوار یا قفسه باید به طریقی قرار داده شوند که دستور کار با آن به سمت خارج باشد. محل این قبیل خاموش کننده‌ها باید به وسیله علامت به طور واضح مشخص شده باشند.

۱۱- در مکان‌هایی که خاموش کننده در داخل کابین نصب می‌گردد و احتمال افزایش دما وجود دارد، باید کابین، مشبک و دارای مجاری خروج آب باشد.

۱۲- خاموش کننده‌های بر پایه آب (آبی، کف، عامل مرطوب کننده و سودا اسید) نباید در مکان‌هایی که دما خارج از محدوده ۴۰ تا ۱۲۰ درجه فارنهایت (۴ تا ۴۹ درجه سانتی گراد) است، نصب گردند. تمام انواع دیگر نباید در محیط‌هایی که دما خارج از محدوده ۴۰- تا ۱۲۰ درجه فارنهایت (۴۰- تا ۴۹ درجه سانتی گراد) است، نصب شوند.

* خاموش کننده‌های آبی با افزایش ضدیخ مقرر شده که نام آن در روی خاموش کننده نوشته شده تا دمای ۴۰- درجه فارنهایت (۴۰- درجه سانتی گراد) می‌تواند در برابر یخ زدگی حفاظت گردد. از محلول کلسیم کلرید نباید به عنوان ضدیخ در خاموش کننده‌های فولادی ضدزنگ استفاده نمود.

* از خاموش کننده ها که در آنها از گاز نیتروژن به جای دی اکسید کربن به عنوان عامل فشار استفاده می گردد، جهت به کارگیری تا ۶۰- درجه فارنهایت (۵۱- درجه سانتی گراد) حداقل مقدار مقرر شده است.

۱۳- کتاب راهنمای خاموش کننده جهت استفاده مالک یا متصدی استفاده از دستگاه، باید آموزش خلاصه و احتیاط های لازم را در ارتباط با نصب، طریقه به کارگیری، بازدید و نگهداری خاموش کننده را بدهد.

۲-۳-۸ راهنمای ایمنی عمومی برای شارژ

۱- قبل از اینکه سعی در باز کردن شیر بدنه یا دریچه پر نمودن بنمایید، از خالی شدن فشار خاموش کننده مطمئن باشید.

۲- از مواد مناسب جهت شارژ استفاده کنید. مخلوط شدن بعضی از مواد خاموش کننده می تواند موجب واکنش شیمیایی و ایجاد فشار خطرناک در خاموش کننده گردد.

۳- مقدار وزن خاموش کننده که بر روی پلاک آن نوشته شده است بسیار مهم و قابل توجه می باشد. پر نمودن اضافه بر آن ممکن است موجب ایجاد خطر یا عدم عمل نمودن خاموش کننده گردد.

۴- تمام اجزای آب بندی باید تمیز و روغن کاری جهت جلوگیری از نشت پس از شارژ گردد.

۵- فشارسنج را بازدید نمایید تا از درست عمل نمودن آن مطمئن شوید.

۶- از تبدیل شارژ که توسط سازنده توصیه گردیده، جهت جلوگیری از آسیب دیدن شیر و اجزاء آن استفاده کنید.

۷- رگلاتور به کار برده شده در خاموش کننده های چرخ دار توسط کارخانه، در فشار عمل نمودن، تنظیم شده است و نباید تنظیم شود.

۸- موقع شارژ خاموش‌کننده‌هایی که دارای منبع تحت فشار جداگانه (فشنگی) می‌باشند، از قرار

گرفتن پرکننده داخلی در محل خود و محکم کردن آن اطمینان حاصل نمایید.

۹- از وسایل آب‌بندی مناسب استفاده کنید، به‌طور مثال ممکن است میزان آب‌بندی طوری باشد که

در زمان مقرر شده، عمل ننمایند.

۱۰- فقط فشنگی‌های گاز که از سوی سازنده توصیه گردیده استفاده شود. انواع فشنگی‌ها مانند

آزادکننده فشار، نوع سوراخ شونده و نوع رزوه‌ای طراحی شده که جهت نیازهای ویژه

مورد استفاده قرار می‌گیرند.

۲-۴ دوش ایمنی و چشم شوی

۲-۴-۱ دوش ایمنی

وجود دوش ایمنی در آزمایشگاه ضروری است و محل قرارگیری آن باید طوری باشد که در صورت بروز حادثه در حداکثر ۱۰ ثانیه امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد و مسیر دسترسی باید خالی از عوامل مزاحم باشد. معمولاً دوش ایمنی در راهروها، جایی که امکان دسترسی چند آزمایشگاه وجود داشته باشد قرار می‌گیرد. محل دوش ایمنی باید به گونه ای باشد که از تجمع آب جلوگیری شده و به راحتی قابل نظافت باشد. براین اساس قرار دادن دوش ایمنی در آزمایشگاه‌های کوچک مشکل خواهد بود، زیرا به دلیل تجمع آب امکان آسیب دیدن تجهیزات وجود دارد.

در طراحی آزمایشگاه باید به این نکته توجه کرد که چیدمان تجهیزات به گونه ای باشد که از آسیب دیدن آن‌ها توسط دوش ایمنی جلوگیری شود. به علاوه واحدهای تعبیه شده در داخل آزمایشگاه نسبت به واحدهای راهروهای عمومی ایمن‌تر هستند و کنترل بهتر و راحت‌تری روی آن‌ها صورت می‌گیرد؛ بنابراین توصیه می‌شود هر آزمایشگاه به طور مجزا مجهز به دوش ایمنی و چشم شوی باشد؛ و هردوی این تجهیزات باید کنارهم باشند تا در صورت بروز حادثه دسترسی به هردو به صورت هم‌زمان میسر باشد.

نیاز دوش ایمنی به آب بسیار بیشتر از چشم‌شوی می‌باشد، منبع آب باید قادر به تأمین حداقل ۲۰ گالن بر دقیقه به مدت ۱۵ دقیقه باشد. فشار آب نباید به حدی زیاد باشد که اسپری آن برای استفاده‌کننده دردناک باشد. مسئله مهم دیگر مربوط به دمای آب است. به‌طورمعمول دوش ایمنی به خط آب سرد متصل است اما در مناطق سردسیر به دلیل استرس قرارگیری کل بدن در معرض آب سرد ممکن است فرد استفاده‌کننده دچار شوک شود؛ بنابراین دمای مناسب برای آب در حدود دمای بدن (۳۵-۳۲ درجه سانتی‌گراد) می‌باشد.


راهنمای فعال و غیرفعال کردن دوش ایمنی باید به‌طور واضح در نزدیکی دوش آب نصب شود. نحوه فعال کردن دوش ایمنی می‌تواند به‌صورت پدال (فعال کردن به‌وسیله پا) و یا دستگیره (فعال کردن به‌وسیله دست) باشد. در مدل دستگیره باید به این نکته توجه کرد که دسترسی افراد معلول و ناتوان به‌راحتی صورت گیرد. این دوش‌ها باید تا زمانی که توسط کاربر غیرفعال نشده است، قابلیت آبرسانی داشته باشد. باین حال مجهز به سیستم غیرفعال کردن خودکار می‌باشد؛ اما سیستم باید قبل از غیرفعال شدن خودکار قادر به آب-رسانی حداقل ۱۰۰ گالن باشد.

دوش‌های ایمنی باید حداقل سالی یک‌بار بازرسی و کنترل شوند و این بررسی به‌راحتی از طریق یک قیف بزرگ و شلنگ آتش‌نشانی و دو بشکه (۵۵-گالن) انجام می‌گیرد و سرعت و حجم تخلیه آب بدون ایجاد آشفستگی و بدون نیاز به نظافت مشخص می‌شود.

دوش ایمنی نباید در نزدیکی منبع الکتریسیته تعبیه شود زیرا به دلیل وجود جریان آب، امکان تماس با منبع برق وجود خواهد داشت و خطرات زیادی به بار می‌آورد. وجود زهکش آب برای دوش ایمنی مطلوب است اما به دلیل ایجاد هزینه مازاد برای زهکشی که زیاد قابل توجه نیست، ضروری نمی‌باشد.



شکل ۲-۲۵ دوش ایمنی



شکل ۲-۲ استاندارد دوش ایمنی

۲-۴-۲ چشم‌شوی

یکی از مهم‌ترین خطراتی که کاربران آزمایشگاه را تهدید می‌کند از دست دادن بینایی می‌باشد. برخی اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از آسیب چشم‌ها وجود دارند که باید در آزمایشگاه‌ها مهیا گردند. یک موقعیت چشم‌شوی مؤثر و مفید به‌عنوان یک بخش ضروری از امکانات و تجهیزات ثابت آزمایشگاه می‌باشد که باید بی‌درنگ قابل دسترس باشد.

جایی که در آن چشم و یا بدن ممکن است توسط مواد خورنده و مضر آسیب ببیند باید امکانات مناسب برای شست‌وشوی چشم و بدن در محل کار برای استفاده فوری و اضطراری (اورژانسی) آماده باشد؛ مانند دوش ایمنی محل قرارگیری آن باید طوری باشد که در صورت بروز حادثه در حداکثر ۱۰ ثانیه امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد و مسیر دسترسی باید خالی از عوامل مزاحم باشد.

در واقع معیار این است که کاربران آزمایشگاه نباید دری را برای رسیدن به جایگاه چشم‌شوی باز کند و یا این‌که مسیر پر پیچ و خمی برای رسیدن به آن طی کنند. یک جایگاه چشم‌شوی ایده‌آل باید به صورت متمرکز در آزمایشگاه در امتداد راه خروجی یا در غیر این صورت به نحو اصولی و متناسب در محل کار به سهولت قابل دسترس باشد. جایی که اسید و بازهای قوی به صورت متناوب استفاده می‌شوند، توصیه می‌شود که جایگاه چشم‌شوی نزدیک محل استفاده از این مواد پرخطر باشد.

بطری‌های کوچک نیم لیتری یا یک لیتری حاوی آب می‌توانند مکمل یک جایگاه چشم‌شوی باشند، اما به‌تنهایی به‌عنوان یک ابزار شست‌وشوی چشم قابل قبول نمی‌باشند. مشکل اساسی نداشتن حجم قابل قبولی از آب است. به‌عنوان یک حداقل، برای شست‌وشوی هر دو چشم که در اثر مواد شیمیایی آسیب دیده‌اند، به جریان زیادی از آب نیاز است که از آب آشامیدنی به مدت ۱۵ الی ۲۰ دقیقه استفاده می‌شود. مشکل دیگر عدم اطمینان از خلوص آب بطری می‌باشد این است زیرا ممکن است آلوده شده باشد. جایی که خطوط آب در دسترس نیستند واحدهای چشم‌شوی که به ظروف قابل حمل تحت فشار حاوی آب خالص متصل می‌شوند و این واحدها در صورتی قابل پذیرش به‌عنوان جایگزین می‌باشند که محتوی مقدار کافی آب خالص برای تقاضای واحدها به مدت حداقل ۱۵ دقیقه باشند.

جایگاه‌های چشم‌شوی باید مقدار بسیار زیادی از آب را فراهم کنند، حداقل ۰/۴ گالن (۱/۵ لیتر) در دقیقه و با فشاری در حدود ۳۰ Psi. در اغلب این روش‌ها آب‌دهی بسیار زیاد دو چشم با هوادهی به آب

آشامیدنی میسر می‌شود. رایج‌ترین نوع دستگاه با دو سر (شاخک) و لوله آب رو به بالا و قوس به سمت داخل هر یک از نازل‌ها می‌باشد که احتمالاً بهترین طرح کلی می‌باشد. یک پیشنهاد دیگر این است که از یک شلنگ آبیاری، متشکل از یک نازل اسپری (پاشنده) متصل شده به شلنگ انعطاف‌پذیر استفاده شود که یک مکمل خوب می‌باشد، اما نباید به‌عنوان تنها وسیله قابل‌دسترس باشد. برای یک چشم تنها یک جریان از آب کافی است؛ اما برای دو چشم به صورت همزمان این کار امکان‌پذیر نیست، یک شخص تنها ممکن است که درد زیادی هم داشته باشد تا صورتش را در مقابل جریان آب قرار دهد و در نتیجه با دو دست همزمان نمی‌تواند، از شلنگ استفاده کرده و از دستانش برای باز نگه‌داشتن پلک‌هایش استفاده کند.

شیرهای باز و بست چشم‌شوی باید با کمترین نیروی دست فعال شوند. تعداد زیادی از مکانیزم‌ها امکان‌پذیر است اما بهترین آن‌ها یک پدال ساده است؛ که فرد آسیب‌دیده می‌تواند آن را با پا فشار دهد (جهت فعال یا غیرفعال کردن از دست استفاده نمی‌شود). چشم‌شوی بعد از هر بار استفاده باید به‌صورت مداوم و همیشه آماده‌به‌کار بماند؛ اما اگر یک قطع‌کن به‌کاربرده شود. بسیاری از جایگاه‌های چشم‌شوی بر روی یک بخش از لوله‌کشی سراسری فاضلاب نصب شده‌اند.

بهتر است که مکان چشم‌شوی و دوش‌های آب به‌صورت یکجا نصب شوند. نازل‌های چشم‌شوی باید در فاصله ۶ اینچی از دیوار و ۳۳ الی ۴۵ اینچی از کف اتاق قرار گیرند. سطح پایین‌تر باید به نحوی باشد که یک شخص معلول روی یک ویلچر به‌راحتی بتواند از آن استفاده کند. نباید هیچ مانعی در برابر خروج افراد جهت دسترسی به جایگاه چشم‌شوی وجود داشته باشد. الگوی جریان آب باید همزمان هر دو چشم را پوشش دهد. فاصله بین دو چشم در افراد تا حدودی متفاوت است این مقدار مابین ۳ و ۴ اینچ می‌باشد.


یک مشکل مهم برای بسیاری از جایگاه‌های چشم‌شوی و دوش‌های آب، این است که به آب سرد متصل می‌باشند. محدوده دمایی آب جریان یافته در حدود ۱۵/۵-۲۱ درجه سانتی‌گراد می‌باشد، درحالی‌که با سرد

شدن آب و هوا در زمستان، دما بسیار پایین می‌آید. همان‌طور که در بالا ذکر شد، دمای آب وقتی به زیر ۱۰ درجه سانتی‌گراد می‌رسد، می‌تواند بسیار ناراحت‌کننده باشد و در نهایت ممکن است فرد آسیب‌دیده دچار شوک شود. آب با دمای نزدیک به دمای بدن ایده‌آل می‌باشد. وجود یک واحد دائمی در داخل آزمایشگاه یا در موقعیتی نزدیک به آن برای آزمایشگاه ضروری می‌باشد؛ اما اگر هیچ‌یک در دسترس نبود یک منبع از آب مشروط بر این‌که خیلی گرم یا سرد نباشد می‌تواند در مواقع اضطراری مورد استفاده قرار گیرد. دوش آب و حوض آب، هر دو برای این‌که فرد آسیب‌دیده چشمانش را در آن فرو ببرد می‌توانند مفید واقع شوند. همه جایگاه‌های چشم‌شوی بایستی تحت یک برنامه کامل و مشخص به‌صورت دوره‌ای بررسی شوند و هرگونه کمبود بلافاصله جبران شود.

هم‌چنین باید دستورالعمل خلاصه‌شده‌ای از نحوه استفاده از مخازن چشم‌شوی و چگونگی امداد به فرد آسیب‌دیده و این‌که چگونه چشم خود را به‌طور کامل باز نگه دارد به‌طوری‌که آب به بافت‌های صدمه‌دیده برسد، در دسترس باشد. هم‌چنین کارکنان باید به‌صورت مداوم درباره عملکردشان در چنین مواقعی و نحوه استفاده از جایگاه‌های چشم‌شوی آموزش ببینند.



شکل ۲-۲۷ چشم‌شوی



شکل ۲-۲۸ استاندارد چشم‌شوی

۲-۵ میزها و صندلی‌های استاندارد آزمایشگاهی

محققین و دانشجویان مدت‌زمان زیادی از روز را در آزمایشگاه به سر می‌برند. در نتیجه ایجاد فضای کار مناسب و ایمن از جمله میزها و صندلی‌های مناسب برای جلوگیری از بروز مشکلات اسکلتی-عضلانی امری ضروری می‌باشد. مهم‌ترین نکته در ارتباط با میزها و صندلی‌های آزمایشگاهی علاوه بر جنس و مقاومت آن‌ها، طراحی مناسب و سازگاری آن با بدن انسان می‌باشد تا علاوه بر راحتی، به حفظ سلامت فیزیکی بدن نیز کرده و از دردهای ناشی از حالت‌های نامناسب بدن جلوگیری کند.

۲-۵-۱ صندلی آزمایشگاهی


در تهیه صندلی‌های آزمایشگاهی باید به نکات زیر توجه کرد:

۱- صندلی‌های آزمایشگاهی باید با اصول ارگونومیک طراحی شده باشند تا از بروز اختلالات

اسکلتی-عضلانی در طولانی مدت جلوگیری نمایند.

۲- ارتفاع صندلی‌ها، تکیه‌گاه و ارتفاع دسته صندلی‌ها باید دارای اندازه استاندارد بوده و همچنین

قابل تنظیم باشند تا افراد با ساختار بدنی متفاوت، به راحتی بتوانند از آن‌ها استفاده نمایند.



شکل ۲-۲۹ ابعاد استاندارد صندلی آزمایشگاهی

۳- جنس نشیمنگاه صندلی ها باید از فوم های پلی اورتان با رویه وینیلی یا استیل ضدزنگ انتخاب شود که جاذب مواد شیمیایی نبوده و از ایجاد خطرات آتش سوزی جلوگیری نمایند. استفاده از رویه های پارچه ای ممنوع می باشد.



صندلی اورتانی

صندلی استیل

شکل ۲-۳۰ صندلی وینیلی

۴- صندلی ها باید نسبت به خوردگی، حلال ها و سایر مواد شیمیایی مقاوم بوده و همچنین باید به سهولت قابل پاک سازی باشند.

۵- به دلیل ایجاد محدودیت در حرکت باید تا حد امکان از صندلی های بدون دسته در محیط های آزمایشگاهی استفاده کرد.

۶- در صورت استفاده از صندلی هایی با پایه های چرخ دار باید دقت کرد که حرکت صندلی بر روی سطوح مختلف به راحتی صورت گیرد.

۷- صندلی های چرخ دار باید مجهز به قفل باشند تا در زمان نیاز بتوان چرخ ها را قفل کرده و صندلی را ثابت نگه داشت.

۸- صندلی‌ها تا حد امکان باید مجهز به جابجایی^۱ باشند.

۹- صندلی‌ها نباید در سر راه خروجی از آزمایشگاه قرار گیرند و همچنین نباید مانع دسترسی

آسان به کپسول‌های آتش‌نشانی شوند.

۲-۵-۲ میزهای آزمایشگاهی

میزهای کار که در آزمایشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند عمدتاً از جنس استیل ضدزنگ و یا رزین

فنولی می‌باشند. این میزها معمولاً دارای پایه‌های چرخ‌دار بوده و به راحتی قابل جابجایی می‌باشند. این

میزها در دو ارتفاع مناسب برای ایستادن و یا نشستن پشت میزها ارائه می‌گردند.



شکل ۲-۳۱ نمونه میزهای آزمایشگاهی

اصول کلی استفاده از میزهای کار در آزمایشگاه به شرح زیر می‌باشند:

۱- طراحی میزها باید طبق اصول ارگونومیک صورت گیرد و از ارتفاع مناسب برخوردار باشند.

^۱ Foot ring

- ۲- میزها باید از جنس مواد مقاوم در برابر مواد شیمیایی بوده و به آسانی تمیز شوند.
 - ۳- میزهای موجود در آزمایشگاه باید نزدیک به درهای خروجی قرار گیرند.
 - ۴- میزها باید مسیر جریان هوای تازه قرار گیرند.
 - ۵- میزها نباید نزدیک به هودهای مواد شیمیایی و یا خروجی هودها قرار گیرند.
 - ۶- میزها نباید در مسیر راه خروجی از آزمایشگاه قرار گیرند و همچنین نباید مانع دسترسی آسان به کپسولهای آتش نشانی شوند.
- نکته: میزهای تحریر باید در اتاقهای استراحت و یا مکانهای مشخصی که توسط دیوارکشی از فضای آزمایشگاه جدا شده است قرار گیرند.

فصل سوم

تجهيزات حفاظت فردی

۳-۱ لوازم ایمنی شخصی و ضرورت استفاده از آنها

خطرات در هر محل کاری در اشکال مختلفی وجود دارد؛ مثل لبه‌های تیز، اجسام در حال سقوط، پرتاب جرقه، مواد شیمیایی، سروصدا و بسیاری از موقعیت‌های خطرناک دیگر که باعث ایجاد خطر برای افرادی که در آن محل مشغول به کار هستند، می‌شود. دفترهای ایمنی کار و بهداشت کارفرمایان را ملزم به حفاظت از کارکنان خود در برابر خطرات محل کار که می‌تواند باعث جراحت شود، کرده است.

کنترل خطر در منبع خود بهترین راه برای محافظت از کارکنان است. بسته به خطر و شرایط محل کار، کارفرما ممکن است نیاز به استفاده از کنترل‌های مهندسی شده و مراقبتی^۱ برای مدیریت و یا از بین بردن خطرات در بیشترین حد ممکن را، داشته باشد. به‌عنوان مثال، ساخت یک مانع بین خطر و کارکنان کنترل مهندسی شده و تغییر در روشی که در آن کارکنان کار خود را انجام می‌دهند یک کنترل مراقبتی است.

هنگامی که کنترل‌های مهندسی، مراقبتی و اجرایی امکان‌پذیر نیست و یا نمی‌تواند حفاظت کافی را فراهم کند، کارفرمایان باید تجهیزات حفاظتی شخصی را برای کارمندان خود فراهم کنند و از استفاده از آنها اطمینان حاصل نمایند. تجهیزات حفاظت فردی، معمولاً به اختصار "PPE" نامیده می‌شود و به تجهیزاتی گفته می‌شود که برای به حداقل رساندن قرارگیری در معرض انواع خطرات استفاده می‌شوند. نمونه‌هایی از PPE شامل اقلامی مانند دستکش، محافظ‌های پا و محافظ‌های چشم، دستگاه‌های محافظ شنوایی (مانند گوش بند)، کلاه‌های ایمنی و محافظ‌های تنفسی هستند.

این راهنما به کارفرمایان و کارکنان کمک خواهد کرد تا بتوانند اقدامات زیر را انجام دهید:

- آگاهی از انواع PPE.

- دانستن اصول اولیه انجام "ارزیابی خطر" در محل کار.
- انتخاب PPE مناسب برای شرایط گوناگون.
- آگاهی از نوع آموزش موردنیاز در استفاده مناسب و مراقبت از PPE.

۳-۱-۱ الزامات استفاده از تجهیزات حفاظت فردی

برای اطمینان از بیشترین حفاظت برای کارکنان در محل کار، تلاش هم کارفرمایان و هم کارکنان در ایجاد و حفظ یک محیط کار ایمن و سالم کمک خواهد کرد.

به طور کلی، کارفرمایان مسئول هستند برای:

- انجام یک "ارزیابی خطر" در محل کار برای شناسایی و کنترل خطرات جسمی و سلامتی.
- شناسایی و ارائه PPE مناسب برای کارکنان.
- آموزش کارکنان در استفاده و مراقبت از PPE.
- تعمیر و نگهداری PPE، شامل جایگزینی PPE فرسوده و یا آسیب دیده.
- بررسی دوره‌ای، به روزرسانی و ارزیابی اثربخشی برنامه PPE.
- خرید PPE.

به طور کلی، کارکنان نیز باید:

- PPE را به درستی بپوشند.
- در جلسات آموزشی PPE شرکت کنند.
- برای مراقبت، تمیز کردن و حفظ PPE.
- PPE را تعمیر، تمیز و از آن مراقبت کنند.

- سرپرست را از تعمیر یا تعویض مورد نیاز PPE آگاه سازند.

۳-۱-۲ ارزیابی خطر

اولین گام مهم در توسعه یک برنامه جامع ایمنی و بهداشت، شناسایی خطرات فیزیکی و سلامتی در محل کار هست. این فرایند به عنوان "ارزیابی خطر" شناخته می‌شود. خطرات بالقوه ممکن است فیزیکی یا مرتبط با سلامت باشد و یک ارزیابی خطر جامع باید خطرات در هر دو دسته را شناسایی کند. نمونه‌هایی از خطرات فیزیکی شامل اشیاء در حال حرکت، نوسان درجه حرارت، نور با شدت بالا، کشیدن و یا در تنگنا قرار گرفتن اشیاء، اتصالات الکتریکی و لبه‌های تیز هستند. نمونه‌هایی از خطرات سلامتی شامل قرار گرفتن در معرض گردوغبار مضر، مواد شیمیایی یا اشعه هستند. ارزیابی خطر باید با یک بررسی از میان امکانات شروع و به توسعه یک لیست از خطرات بالقوه در دسته‌بندی‌های خطرات اساسی زیر ادامه یابد:

- ضربه
- نفوذ (سوراخ کردن)
- فشردگی (بیش از حد)
- مواد شیمیایی
- گرما / سرما
- گردوغبار مضر
- تابش نور
- مواد زیستی

علاوه بر توجه به طرح اولیه امکانات و بررسی سابقه صدمات و یا بیماری شغلی، چیزهایی که برای جستجو در طول یک بررسی مفید خواهد بود عبارت‌اند از:

- منابع الکتریسیته.
- منابع حرکت مانند ماشین‌ها یا فرآیندها که در آن جنبش ممکن است وجود داشته باشد که می‌تواند منجر به ضربه بین پرسنل و تجهیزات شود.
- منابع درجه حرارت بالا که می‌تواند منجر به سوختگی، آسیب‌های چشمی و یا آتش‌سوزی شود.
- انواع مواد شیمیایی مورد استفاده در محل کار.
- منابع گردوغبار مضر.
- منابع تابش نور، مانند جوشکاری، لحیم‌کاری، برشکاری، کوره‌ها، عملیات حرارتی، چراغ‌های با نوری با شدت بالا.
- امکان بالقوه برای سقوط یا افتادن اشیاء.
- اشیاء تیز که می‌تواند باعث ایجاد فشار، برش، زخم و یا سوراخ شود.
- خطرات بیولوژیکی مانند خون یا دیگر مواد آلوده.

هنگامی که بررسی کامل شد، کارفرما باید داده‌ها را سازمان‌دهی و تجزیه و تحلیل کند به طوری که به گونه‌ای مؤثر از آن‌ها در تعیین نوع مناسبی از PPE موردنیاز در محل کار استفاده شود. کارفرما باید از انواع مختلف PPE موجود و سطح حفاظت ارائه‌شده توسط آن‌ها آگاه شود. به‌طورقطع ایده‌ی خوبی است که PPE ای انتخاب شود که سطح حفاظتی بیشتری نسبت به حداقل حفاظت موردنیاز کارکنان را در برابر خطرات ارائه دهد.

محل کار باید به صورت دوره‌ای برای هرگونه تغییر در شرایط، تجهیزات و یا روش‌های عملیاتی که می‌تواند خطرات شغلی را تحت تأثیر قرار دهد مجدداً ارزیابی شود. این ارزیابی دوره‌ای مجدد نیز باید شامل بررسی پرونده‌های جراحات و بیماری که به هرگونه روند یا زمینه‌های نگرانی و اقدامات اصلاحی مناسب اشاره دارد، باشد. مناسب بودن PPE موجود، از جمله ارزیابی شرایط و عمر آن، باید در ارزیابی مجدد گنجانده شود.

اسناد ارزیابی خطر به عنوان یک گواهینامه نوشته شده که شامل اطلاعات زیر است مورد نیاز می‌باشد؛

- تعیین هویت محل کاری که مورد بررسی قرار گرفته است.
- نام شخص انجام دهنده ارزیابی.
- تاریخ ارزیابی.
- تعیین هویت سند صادر شده گواهی اتمام ارزیابی خطر.

۳-۱-۳ انتخاب تجهیزات حفاظت فردی

تمام لباس‌ها و تجهیزات PPE باید طراحی و ساخت و سازی ایمن داشته باشند و باید با روشی قابل اعتماد تعمیر و تمیز شوند. کارفرمایان باید PPE مناسب و راحتی با در نظر گرفتن موارد مناسب برای محل کار خود انتخاب نمایند. PPE که به خوبی متناسب و راحت باشد کارکنان را برای پوشیدن و استفاده از PPE تشویق می‌کند. بیشتر تجهیزات حفاظتی در اندازه‌های مختلف در دسترس هستند و باید در انتخاب اندازه مناسب برای هر یک از کارکنان دقت شود. اگرچند نوع مختلف از PPE باهم استفاده می‌شوند، مطمئن شوید که آن‌ها با یکدیگر سازگار هستند. اگر PPE به اندازه و مناسب نباشد، می‌تواند از پوششی ایمن تا به طور خطرناکی در معرض قرار گرفتن تغییر کند و ممکن است سطح حفاظتی مورد نظر را فراهم نکند و کارمندان

از استفاده از آن منصرف کند. دپارتمان کار کارولینای شمالی^۱ بسیاری از دسته‌بندی‌های PPE را مقرر می‌دارد که معادل استانداردهای توسعه‌یافته توسط موسسه استاندارد ملی آمریکا^۲ باشد. ANSI استانداردهای ایمنی را از سال ۱۹۲۰ آماده می‌کند زمانی که اولین استاندارد ایمنی برای محافظت از سر و چشم کارگران صنعتی به تصویب رسید. کارفرمایانی که نیاز به فراهم نمودن PPE در دسته‌بندی‌های ذکر شده در زیر را دارند باید مطمئن شوند که هر یک از تجهیزات جدید تهیه شده مطابق با استاندارد ANSI باشد. کارفرما باید نشان دهد که دستگاه‌های محافظتی مورد استفاده حداقل تأثیر را به‌عنوان PPE ساخته شده بر اساس یکی از استانداردهای مورد توافق ذکر شده، دارد. کارفرمایان باید کارمندانی را که PPE آن‌ها را فراهم می‌کنند را از تصمیم‌گیری خود در انتخاب PPE مطلع سازند و اطمینان حاصل کنند که هر PPE متعلق به کارکنان در محل کار مطابق با معیارهای کارفرما که بر اساس ارزیابی خطر، ملزومات NCDOL و استانداردهای ANSI هست، استفاده شود. NCDOL، PPE ای را ملزم می‌کند که با استانداردهای ANSI زیر مطابق باشد.

جدول ۱-۳ برخی از استانداردهای مربوط به تعدادی از PPE ها

حفاظت چشم و صورت		
نام استاندارد	موارد استفاده	کد استاندارد
روش استاندارد ملی آمریکا برای حفاظت شغلی و آموزشی چشم و صورت	برای صنایع عمومی و دریایی	ANSI Z87.1-2003 ANSI Z87.1-1989 (R-1998) ANSI Z87.1-1989

۱- NCDOL

۲- ANSI

روش حفاظت شغلی و آموزشی چشم و صورت	صنایع ساخت و ساز	ANSI Z87.1-1968
حفاظت از سر		
نام استاندارد	موارد استفاده	کد استاندارد
استاندارد ملی آمریکا برای حفاظت از سر در صنایع	برای صنایع عمومی و دریایی	ANSI Z89.1-2009 ANSI Z89.1-2003
استاندارد ملی آمریکا برای حفاظت پرسنل - حفاظت سر برای کارگران صنعتی - الزامات	برای صنایع عمومی و دریایی	ANSI Z89.1-1997
الزامات ایمنی حفاظت از سر در صنایع	صنایع ساخت و ساز	ANSI Z89.1-1969
<p>نکته: در صنعت ساخت و ساز نیاز به کلاه است که برای استفاده از آنها برای حفاظت از کارکنان در برابر ضربه و نفوذ اشیا در حال سقوط و پرتاب شونده باید منطبق بر مشخصات مندرج در استاندارد ANSI Z89.1-1969 باشد و کلاه برای حفاظت از سر کارمندان در معرض شوک الکتریکی با ولتاژ بالا و سوختگی باید منطبق بر مشخصات مندرج در استاندارد ANSI Z89.2-1971 باشد.</p>		
حفاظت از پا		
نام استاندارد	موارد استفاده	کد استاندارد
روش‌های استاندارد تست برای محافظت از پا	برای صنایع عمومی و دریایی	ASTM F-2412-2005

مشخصات استاندارد برای عملکرد موردنیاز برای کفش محافظ	برای صنایع عمومی و دریایی	ASTM F-2413-2005
استاندارد ملی آمریکا برای حفاظت پرسنل - حفاظت سر	برای صنایع عمومی و دریایی	ANSI Z41-1999 or ANSI Z41-1991
استاندارد ملی آمریکا برای کفش ایمنی افراد	صنایع ساخت و ساز	ANSI Z41.1-1967

برای حفاظت از دست، هیچ استاندارد ANSI برای دستکش‌ها وجود ندارد اما استاندارد مقرر می‌دارد که انتخاب آن‌ها باید بر اساس وظایف قابل اجرا، عملکرد و ویژگی‌های ساختاری مواد دستکش باشد. برای محافظت در برابر مواد شیمیایی، انتخاب دستکش باید بر اساس مواجهه با مواد شیمیایی، مقاومت شیمیایی و خواص فیزیکی مواد دستکش باشد.

۳-۱-۴ آموزش کارکنان در استفاده مناسب از لوازم حفاظت فردی

از کارفرمایان خواسته می‌شود برای آموزش هر یک از کارکنان که باید از PPE استفاده کنند، اقدام نمایند. کارمندان باید آموزش ببینند تا حداقل موارد زیر را بدانند:

- چه وقتی PPE لازم است.
- چه PPE ای لازم است.
- چگونه به درستی PPE را بپوشند، درآورند و تنظیم کنند.

- محدودیت‌های PPE.

- مراقبت‌های مناسب، تعمیر و نگهداری، عمر مفید و دفع بهداشتی PPE.

کارفرمایان باید مطمئن شوند که همه کارکنان درکی از آموزش PPE داشته باشند به طوری که توانایی برای پوشیدن و استفاده از PPE مناسب قبل از آنکه برای انجام کار نیازمند به استفاده از PPE به آن‌ها داده شود، دارا باشند. اگر کارفرمایی به این باور برسد که یک کارمندی که قبلاً آموزش دیده است، درک و سطح مهارت مناسب در استفاده از PPE را نشان نمی‌دهد، آن کارمند باید آموزش مناسب را دریافت کند. شرایط دیگری که نیاز به آموزش اضافی و یا بازآموزی کارکنان دارد شامل شرایطی چون تغییرات در محل کار و یا در نوع PPE موردنیاز است که آموزش‌های قبلی را منسوخ می‌سازد.

۳-۱-۵ حفاظت چشم و صورت

کارکنان می‌توانند در معرض خطرات زیادی که برای چشم و صورت آن‌ها مضر است، قرار گیرند. NCDOL کارفرمایان را ملزم به حصول اطمینان از اینکه کارکنان آن‌ها حفاظت چشم و صورت مناسب دارند، می‌کند؛ اگر آن‌ها در معرض خطرات چشم یا صورت ناشی از ذرات پرتاب‌شده، فلز مذاب، مواد شیمیایی مایع، اسیدها و مایعات سوزآور، بخارات و یا گازهای شیمیایی، مواد بالقوه عفونی، یا تابش نور بالقوه مضر باشند.

بسیاری از آسیب‌های شغلی چشمی رخ می‌دهد برای اینکه کارگران از هیچ حفاظت چشمی استفاده نکرده‌اند و یا این‌که از محافظ چشمی نادرست و یا نامناسب استفاده کرده‌اند. کارفرمایان باید مطمئن شوند که کارکنان خود حفاظ مناسب چشم و صورت را می‌پوشند و شکل انتخاب‌شده حفاظت، مناسب با کاری که در حال انجام است و به‌طور صحیح متناسب هر کارگر در معرض خطر می‌باشد.

۳-۱-۵-۱ عدسی طبی

استفاده روزمره از عدسی‌های اصلاحی تجویزی محافظت کافی در برابر بسیاری از خطرات چشم و صورت را فراهم نمی‌کند، بنابراین کارفرمایان باید مطمئن شوید که کارکنان با عدسی‌های اصلاحی هم از محافظ چشم استفاده می‌کنند که شامل تجویز به داخل طراحی و یا پوشیدن محافظ چشم‌های اضافی به همراه عدسی طبی خواهد بود. مهم است که اطمینان حاصل شود که عینک محافظ مزاحم موقعیت مناسب عدسی طبی نشود به طوری که دید کارکنان را مهار و یا محدود نکند. همچنین کارکنانی که از عدسی‌های تماسی استفاده می‌کنند باید PPE چشم و صورت را در هنگام کار در شرایط خطرناک بپوشند.

۳-۱-۵-۲ حفاظت از چشم برای کارگران در معرض خطر

NCDOL حفاظت چشم را به طور معمول برای استفاده توسط نجاران، برق‌کاران، ماشین‌سازان، مکانیک‌ها، آسیاب‌سازها، لوله‌کش‌ها، کارگران ورق فلزی و حلبی‌سازها، مونتاژکارها، شن‌زنها، اپراتورهای ماشین‌آلات سنگ‌زنی، اره‌کش‌ها، جوشکارها، کارگرها، اپراتورهای فرآیندهای شیمیایی، مریبان، چوب‌برها و کارگران ثبت وقایع پیشنهاد می‌دهد. کارفرمایان در دیگر دسته‌بندی‌های مشاغل باید تصمیم بگیرند که آیا نیاز به PPE چشم و صورت از طریق یک ارزیابی خطر وجود دارد.

نمونه‌هایی از صدمات بالقوه چشم یا صورت شامل موارد زیر است:

- گردوغبار، خاک، تراشه فلز یا چوب که از فعالیت‌هایی مانند رنده‌کاری، سنگ‌زنی، اره‌کشی، چکش‌زنی، استفاده از ابزارآلات نیرو و یا حتی نیروهای باد قوی وارد چشم می‌شوند.
- پاشیده شدن شیمیایی، مه و بخار مواد خورنده، مایعات داغ، حلال‌ها و یا دیگر حلال‌های خطرناک در تماس با چشم از فعالیت‌هایی مانند گریس‌کاری و آبکاری.

- اشیاء نوسانی که به چشم یا صورت برخورد می‌کنند، مانند شاخه‌های درخت، زنجیرها، ابزارآلات و طناب‌ها.
- انرژی تابشی ناشی از جوشکاری، اشعه‌های مضر ناشی از استفاده از لیزر یا دیگر نورهای تابشی (و همچنین گرما، تابش خیره‌کننده، جرقه، ذرات معلق و یا پاشیده شده).

۳-۱-۵-۳ انواع حفاظت چشم

انتخاب مناسب‌ترین حفاظت چشم و صورت برای کارکنان باید با در نظر گرفتن عناصر زیر انجام شود:

- قابلیت محافظت در برابر خطرات خاص محل کار.
- باید در سایز مناسب باشد و به‌طور منطقی راحت پوشیده شود.
- باید دید و حرکت بدون محدودیت را فراهم کند.
- باید بادوام و قابل نظافت باشد.
- باید عملکرد نامحدودی از هر PPE موردنیاز دیگری را اجازه دهد.

یک کارفرما ممکن است یک جفت عینک محافظ برای هر موقعیتی به‌جای عینک منحصربه‌فرد برای هر یک از کارکنان انتخاب کند. برای به حداقل رساندن و یا از بین بردن پتانسیل انتقال بیماری‌های عفونی از سطوح آلوده بین کارمندان، کارفرما باید مطمئن شود که کارکنانی که از عینک محافظ مشترک استفاده می‌کنند بعد از هر استفاده آن را ضدعفونی کنند. مراقبت باید در هنگام تمیز کردن و بهداشتی نمودن عینک محافظ اتخاذ شود تا هیچ‌گونه خسارتی به پوشش محافظ آن وارد نشود. عینک محافظ با عدسی اصلاحی باید تنها توسط کارمندهایی که برای آن‌ها تجویز شده است، استفاده شود و نباید در میان کارکنان به اشتراک گذاشته شود.


برخی از رایج‌ترین انواع محافظ‌های چشم و صورت شامل موارد زیر است:

◀ عینک‌های ایمنی^۱

این عینک‌های محافظ دارای قاب ایمنی ساخته‌شده از فلز یا پلاستیک و دارای عدسی مقاوم در برابر ضربه هستند. حفاظ‌های جانبی در چند مدل موجود هستند. عینک‌های ایمنی نباید برای محافظت در برابر پاشش شیمیایی، مه و بخار استفاده شوند.



شکل ۱-۱-۳- نمونه‌ای از عینک ایمنی بدون محافظ جانبی (بالا) و عینک ایمنی با محافظ جانبی (پایین)



شکل ۲-۳ اجزای سازنده عینک ایمنی با حفاظ جانبی

◀ عینک حفاظدار^۱

در این نوع عینک‌ها، حفاظت چشمی به‌طور یکپارچه وجود دارد که به‌طور کامل چشم، کاسه چشم و ناحیه‌ای از صورت، اطراف چشم‌ها را می‌پوشاند و حفاظت در برابر ضربه، گردوغبار، مه، بخار و پاشیده شدن را فراهم می‌نماید. عینک حفاظدار با تهویه مستقیم معمولاً برای خطرات ضربه و گردوغبار، استفاده می‌شود و نباید برای محافظت در برابر پاشیده شدن مواد شیمیایی و یا بخارات از آن استفاده کرد. عینک حفاظدار با تهویه غیرمستقیم برای محافظت در برابر گردوغبار و خطرات پاشیده شدن استفاده می‌شود. عینک حفاظدار بدون تهویه حفاظت در برابر گردوغبار، پاشیده شدن، مه و بخار را فراهم می‌کند. عینک با

۱- Goggles

فوم یا پد پارچه نباید برای حفاظت در برابر پاشیده شدن مواد شیمیایی استفاده شود. برخی از عینک‌های حفاظدار را می‌توان از روی عدسی‌های اصلاحی و عینک‌های طبی استفاده کرد.



شکل ۳-۳ عینک حفاظدار با تهویه مستقیم



شکل ۴-۳ عینک حفاظدار با تهویه غیرمستقیم



شکل ۳-۵ اجزای یک عینک حفاظدار



شکل ۳-۶ عینک حفاظدار بدون تهویه هوا



شکل ۳-۷ اجزای عینک حفاظدار بدون تهویه هوا



شکل ۳-۸ عینک حفاظدار با قابلیت استفاده با عینک طبی


◀ محافظ جوشکاری

این محافظها ساخته شده از الیاف جوش خورده و یا فایبرگلاس و مجهز به یک عدسی فیلتر کننده هستند. محافظهای جوشکاری چشمها را از سوختگی ناشی از نور مادون قرمز و یا تابش شدید محافظت می کنند. آنها همچنین هر دو چشم و صورت را در برابر جرقه پرتاب شده، پاشیده شدن ذرات فلزی و تراشه های سرباره تولید شده در طی جوشکاری، لحیم کاری و عملیات برش محافظت می کنند. شماره تیرگی عدسی فیلتر باید مناسب برای محافظت در برابر خطرات خاص کاری که در حال انجام است، باشد (جدول شماره ۲ و ۳ را مشاهده کنید).




شکل ۳-۹ نمونه ای از یک محافظ چشم و صورت جوشکاری

کلاه ایمنی جوشکاری



مونتاژ حفاظت از چشم



شکل ۳-۱۰ اجزای سازنده یک محافظ جوشکاری

◀ عینک حفاظدار ایمنی لیزر

این عینک‌های اختصاصی چشم را در برابر چگالی شدید نور تولیدشده توسط لیزر محافظت می‌کند. انتخاب انواع عینک‌های ایمنی لیزر به تجهیزات و شرایط عملیاتی محل کار بستگی دارد (جدول شماره ۴ را ببینید).



شکل ۱۱-۳ نمونه‌ای از عینک حفظ دار ایمنی لیزر



شکل ۱۲-۳ کاربرد عینک ایمنی لیزر به همراه عینک طبی

◀ محافظ صورت

این دستگاه محافظتی صورت و چشم کارکنان را از خطرات مختلف حفظ می‌کند. محافظ صورت معمولاً برای حفاظت در برابر گردوغبار، خطر پاشیدن و اسپری مایعات استفاده می‌شود. پنجره محافظ صورت با انواع مختلف مواد، اشکال، ضخامت، تیرگی و رنگ، بسته به نوع کارکرد خاص آن‌ها در دسترس هستند. معمولاً پنجره‌های در دسترس صفحات شفاف از جنس پلاستیک و یا سیم هستند. بعضی از آن‌ها برای حفاظت از تابش خیره‌کننده قطبی شده هستند. پنجره‌های محافظ صورت برای پوشاندن صورت از ابرو تا زیر چانه و در سراسر عرض سر فرد طراحی شده‌اند.

توجه: محافظ صورت باید فقط با عینک یا عینک ایمنی استفاده شود تا سطح بالاتری از محافظت صورت

و چشم را ارائه دهد.



شکل ۳-۱۳ نمونه‌ای از محافظ صورت در کاربردهای صنعتی



شکل ۳-۱۴ نمونه‌ای از محافظ صورت برای مقاصد پزشکی و آزمایشگاهی

هر نوع از عینک محافظ برای محافظت در برابر خطرات خاصی طراحی شده‌اند. کارفرمایان می‌توانند خطرات خاص محل کار را که چشم و صورت کارکنان را تهدید می‌کند، با تکمیل یک ارزیابی خطر که در بخش قبلی توضیح داده شده است را، شناسایی کنند. در طول فرآیند انتخاب مهم است که به یاد داشته باشید که دسته‌بندی‌های محصولات مختلف در سطوح مختلف مقاومت در برابر ضربه تست شده باشد. شکل ۳-

۱-۱۶ انواع PPE چشم و صورت را نشان می‌دهد.

<p>A.</p>  <p>عینک بدون حفاظ جانبی</p>	<p>E.</p>  <p>عینک با عدسی غیر قابل تعویض</p>	<p>I.</p>  <p>عینک حفاظدار پوششی - تهویه مستقیم</p>	<p>N.</p>  <p>محافظ صورت</p>
<p>B.</p>  <p>عینک با نیم-حفاظ جانبی</p>	<p>F.</p>  <p>عینک با عدسی بالارونده</p>	<p>J.</p>  <p>عینک حفاظدار فنجانی - تهویه مستقیم</p>	<p>O.</p>  <p>کلاه خود جوشکاری با دستگیره</p>
<p>C.</p>  <p>عینک با تمام-حفاظ جانبی</p>	<p>G.</p>  <p>عینک حفاظدار پوششی - بدون تهویه</p>	<p>K.</p>  <p>عینک حفاظدار فنجانی - تهویه غیرمستقیم</p>	<p>P.</p>  <p>کلاه خود جوشکاری با پنجره بالارونده</p>
<p>D.</p>  <p>عینک با حفاظ جانبی جداشدنی</p>	<p>H.</p>  <p>عینک حفاظدار پوششی - تهویه غیرمستقیم</p>	<p>L.</p>  <p>عینک در قالب هدبند</p>	<p>Q.</p>  <p>کلاه خود جوشکاری با پنجره بالارونده</p>
<p>شکل نشان داده شده تنها نماینده دستگاه های محافظ متداول و در دسترس در زمان نوشتن این استاندارد است. لازم نیست دستگاه های محافظ به شکل نشان داده شده باشند، اما باید الزامات استاندارد مربوطه را تأمین کنند.</p>		<p>M.</p>  <p>عینک حفاظدار پوششی جوشکاری - تهویه مستقیم</p>	

شکل ۳-۱۵ انواع PPE چشم و صورت

۳-۱-۵-۴ عملیات جوشکاری

اگر اپراتورها از محافظ چشم مناسب استفاده نکنند، نور شدید مرتبط با عملیات جوشکاری می تواند آسیب جدی و گاهی اوقات دائمی به چشم وارد کند. شدت نور و یا انرژی تابشی تولیدشده توسط عملیات جوش، برش و یا لحیم کاری با توجه به تعدادی از عوامل از جمله وظیفه تولید نور، اندازه الکتروود و جریان قوس الکتریکی متفاوت است. در جدول زیر حداقل تیرگی حفاظتی برای انواع عملیات جوشکاری، برش کاری و لحیم کاری در صنایع عمومی و در صنعت کشتی سازی نشان داده شده است.

جدول ۲-۳ فیلتر عدسی برای محافظت در برابر انرژی تابشی

حداقل تیرگی محافظتی*	قوس الکتریکی	سایز الکتروود در "۱/۳۲" (0.8 mm)	عملیات
7	<60	<3	جوشکاری با الکتروود دستی پوشش دار
8	60-160	3-5	
10	160-250	5-8	
11	250-550	>8	
7	<60	جوشکاری الکتریکی با گاز محافظ جوشکاری زیر پودری	
10	60-160		
10	160-250		
10	250-550		
8	<50	جوشکاری الکتریکی گاز-تنگستن	
8	50-150		
10	150-500		
10	<500	ضعیف	هوا کربن
11	500-1,000	قوی	برش با دستگاه جوش
6	<20	جوشکاری الکتریکی پلاسما	
8	20-100		
10	100-400		
11	400-800		
8	<300	ضعیف**	برش الکتریکی پلاسما
9	300-400	متوسط**	
10	400-800	قوی**	
3	جوشکاری با شعله		

2	لحیم کاری با شعله
14	جوشکاری الکتریکی با کربن

* به عنوان یک قاعده کلی، با تیرگی که برای دیدن منطقه جوش بسیار تاریک است شروع کنید. پس از آن به طرف تیرگی روشن تر که نمایی کافی از منطقه جوش را بدون رفتن زیر حداقل مورد نیاز می دهد، بروید. در جوشکاری و برشکاری با گاز اکسی فیول^۱ که مشعل نور زرد بالایی تولید می کند، مطلوب است که از یک فیلتر لنزی که خط زرد یا سدیم در نور مرئی (طیف) عملیات را جذب می کند، استفاده کرد.

** این مقادیر جایی که در آن قوس واقعی به وضوح دیده می شود، اعمال می گردد. تجربه نشان داده است که فیلترهای سبک تر ممکن است زمانی که قوس الکتریکی توسط قطعه کار پنهان هست، استفاده می شود.

جدول ۲-۳ (ادامه)-فیلتر عدسی برای محافظت در برابر انرژی تابشی

محدافل تیرگی محافظتی	ضخامت صفحه (میلی متر)	ضخامت صفحه (اینچ)	عملیات
4	<3.2	<1/8	جوشکاری با گاز (ضعیف)
5	3.2-12.7	1/8-1/2	جوشکاری با گاز (متوسط)
6	>12.7	>1/2	جوشکاری با گاز (قوی)
3	<25	<1	برش با اکسیژن (ضعیف)
4	25-150	1-6	برش با اکسیژن (متوسط)
5	>150	>6	برش با اکسیژن (قوی)

منبع: استاندارد 29 CFR 1910.133(a)(5)

همان‌طور که در جدول شماره سه نشان داده شده است، صنعت ساخت و ساز الزامات جداگانه‌ای برای سطوح حفاظتی عدسی‌های فیلتر کننده برای انواع خاصی از عملیات جوشکاری دارد.

جدول شماره ۳-۳ نیازمندی‌های صنعت ساخت و ساز برای درجه کدریت فیلتر عدسی‌ها برای محافظت در برابر

انرژی تابشی

درجه تیرگی (کدریت)	عملیات جوشکاری
۱۰	جوشکاری با الکتروود دستی پوشش دار با قطر الکتروود ۱/۱۶-۳/۳۲-۱/۸-۵/۳۲ اینچ
۱۱	جوشکاری الکتریکی با گاز محافظ برای فلزات غیر آهنی با قطر الکتروود ۱/۱۶-۳/۳۲- ۱/۸-۵/۳۲ اینچ
۱۲	جوشکاری الکتریکی با گاز محافظ برای فلزات آهنی با قطر الکتروود ۱/۱۶-۲/۳۲-۱/۸- ۵/۳۲ اینچ
۱۲	جوشکاری با الکتروود دستی پوشش دار با قطر الکتروود ۱/۴-۷/۳۲-۳/۱۶ اینچ
۱۴	جوشکاری با الکتروود دستی پوشش دار با قطر الکتروود ۳/۸-۵/۱۶ اینچ
۱۴-۱۰	جوشکاری هیدروژن اتمی
۱۴	جوشکاری الکتریکی با کربن

جدول ۳-۳ (ادامه) - نیازمندی‌های صنعت ساخت‌وساز برای درجه کدریت فیلتر عدسی‌ها برای محافظت در برابر

انرژی تابشی

۲	لحیم کاری
۳ یا ۴	جوشکاری با شعله
۳ یا ۴	برش ضعیف تا ۱ اینچ
۴ یا ۵	برش متوسط ۱ تا ۶ اینچ
۵ یا ۶	برش قوی بیشتر از ۶ اینچ
۴ یا ۵	جوشکاری با گاز (ضعیف) تا ۱/۸ اینچ
۵ یا ۶	جوشکاری با گاز (متوسط) ۱/۸ تا ۱/۲ اینچ
۶ یا ۸	جوشکاری با گاز (قوی) بیشتر از ۱/۲ اینچ

منبع: 29 CFR 1926.102(b)(1)

۳-۱-۵-۵ عملیات لیزری

تابش نور لیزر می‌تواند برای چشم محافظت نشده بسیار خطرناک باشد و پرتوهای مستقیم و یا منعکس شده باعث آسیب دائمی به چشم می‌شود. سوختگی شبکیه توسط لیزر می‌تواند بدون درد باشد، پس ضروری است که همه پرسنل در داخل یا اطراف عملیات کار با لیزر محافظ چشم مناسب بپوشند. عینک ایمنی لیزر باید چشم را در برابر طول‌موج خاصی از لیزر محافظت کند و باید دارای چگالی نوری کافی برای انرژی درگیر باشد. عینک ایمنی در نظر گرفته شده برای کار با پرتوهای لیزر باید با طول‌موج، چگالی نوری آن طول‌موج و میزان عبور نور مرئی لیزری که برای آن طراحی شده است برچسب‌گذاری شود.



شکل ۳-۱۶ نحوه برچسب گذاری بر روی عینک ایمنی مورد استفاده برای کار با لیزر

جدول شماره ۳-۴ لیستی از حداکثر تراکم قدرت یا انرژی و سطح حفاظتی مناسب برای تراکم نوری ۵ تا ۸ است.

جدول شماره ۳-۴ انتخاب محافظ شیشه‌ای لیزر

میرایی (ضعیف شدن)		شدت, چگالی حداکثر توان (watts/cm ²)
فاکتور میرایی	چگالی نوری (O.D.)	
10 ⁵	5	10 ⁻²
10 ⁶	6	10 ⁻¹
10 ⁷	7	1.0
10 ⁸	8	10.0

منبع: استاندارد (2) 29 CFR 1926.102(b)

۳-۱-۶ حفاظت از سر

حفاظت از کارکنان در برابر صدمات بالقوه سر عنصر کلیدی هر برنامه ایمنی است. ضربه به سر می تواند سیستم حیاتی فرد را مختل کند و یا حتی می تواند کشنده باشد. استفاده از کلاه های ایمنی یا کلاه های سخت یکی از ساده ترین راه ها برای محافظت از آسیب به سر کارکنان است. کلاه های سخت می توانند کارکنان را از خطرات ضربه و نفوذ و همچنین از خطرات شوک الکتریکی و سوختگی محافظت کنند.

اگر هر کدام از موارد زیر وجود داشته باشد، کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که کارکنان خود از محافظ های سر استفاده می کنند.

- اشیاء ای که امکان سقوط و برخورد آن ها به سر وجود دارد.
 - وقتی که ممکن است سر خود را به اجسام ثابت بکوبند، مانند لوله ها و میله هایی که در معرض آن ها قرار دارند.
 - هنگامی که امکان تماس تصادفی سر با خطرات الکتریکی وجود دارد.
- نمونه هایی از مشاغلی که در آن کارکنان باید ملزم به پوشیدن محافظ سر باشند، شامل کارگران ساختمانی، نجاران، برق کاران، سیم کش های خطوط هوایی، لوله کش ها، چوب برهای الوار و کنده، جوشکارها و تعدادی دیگر از مشاغل می شوند. زمانی که خطر سقوط اشیاء از بالا، مانند کار کردن زیر افراد که از ابزار استفاده می کنند و یا کار زیر یک تسمه نقاله، وجود دارد، محافظ سر باید پوشیده شود.

به طور کلی، کلاه های محافظ و سخت باید بتوانند کارهای زیر را انجام دهند:

- مقاومت در برابر نفوذ اشیاء.
- جذب شوک ضربه.

- مقاوم در برابر آب باشند و به آهستگی بسوزند.
- دارای دستورالعمل‌هایی صریح که چگونگی تنظیم و تعویض مناسب سیستم تعلیق و پیشانی‌بند را توضیح می‌دهند، باشند.

کلاه‌های سخت باید یک پوسته بیرونی سخت و یک پوشش جاذب شوک داشته باشند که شامل یک پیشانی‌بند و تسمه است که پوسته را به فاصله ۱ تا ۱,۲۵ اینچ (۲,۵۴ سانتی‌متر تا ۳,۱۸ سانتی‌متر) دور از سر به حالت تعلیق درمی‌آورد. این نوع طراحی جذب شوک را در طول ضربه و تهویه را در طول پوشیدن در حالت عادی فراهم می‌کند.

برای استفاده از استانداردهای پوشش‌های محافظ سر می‌توانید به استانداردهای ذکر شده در جدول شماره یک مراجعه کنید.

۳-۱-۶-۱ انواع کلاه‌های سخت (کلاه‌های ایمنی)

امروزه انواع مختلفی از کلاه‌های ایمنی در دسترس در بازار وجود دارند. علاوه بر انتخاب محافظ سر مطابق با الزامات استاندارد ANSI، کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که کارکنان کلاه‌های ایمنی می‌پوشند که حفاظت مناسب در برابر خطرات بالقوه محل کار ارائه می‌کنند. برای کارفرمایان مهم است که درک کاملی از تمام خطرات بالقوه از جمله خطرات الکتریکی را هنگام این انتخاب‌ها داشته باشند؛ این کار را می‌توان از طریق یک ارزیابی خطر جامع و آگاهی از انواع مختلف محافظ‌های سر در دسترس انجام داد.

کلاه‌های ایمنی را با توجه به نحوه تأثیر ضربه (نوع) و عملکرد موردنیاز الکتریکی که بر اساس آن طراحی شده‌اند (کلاس)، طبقه‌بندی می‌کنند. همه کلاه‌ها در دو نوع I و II و پس‌از آن بر اساس کلاس طبقه‌بندی می‌شوند.


۳-۱-۶-۲ انواع کلاه‌های ایمنی

- نوع I: کلاه‌خودهای در نظر گرفته شده برای کاهش نیروی ضربه ناشی از ضربه فقط به بالای سر (تأثیر عمودی).




شکل ۳-۱۷ کلاه ایمنی نوع I

- نوع II: کلاه‌خودهای در نظر گرفته شده برای کاهش نیروی ضربه ناشی از ضربه‌ای که ممکن است از خارج از مرکز (ضربه جانبی) و یا به بالای سر وارد شود.



شکل ۳-۱۸ کلاه ایمنی نوع II



شکل ۳-۱۹ اجزای سازنده کلاه‌های ایمنی

۳-۱-۶-۳ کلاس‌های کلاه‌های ایمنی

- کلاس G (عمومی^۱): کلاه کلاس G برای کاهش خطر قرارگیری در معرض تماس با یک هادی کم ولتاژ در نظر گرفته شده است. نمونه‌های آزمایشی تست شده در ۲۲۰۰ ولت (فاز به زمین) می‌باشند.
- کلاس E (الکتریکی^۲): کلاه کلاس E بالاترین سطح حفاظت در برابر خطرات الکتریکی با شوک ولتاژ بالا و حفاظت در برابر سوختگی را ارائه می‌دهد. نمونه‌های آزمایشی تست شده در ۲۰،۰۰۰ ولت (فاز به زمین) می‌باشند.

۱- General

۲- Electrical

• کلاس C (هادی)^۱. کلاه کلاس C برای حفاظت در برابر تماس با هادی‌های الکتریکی در نظر گرفته شده است.

توجه: ولتاژ اثبات آزمون برای کلاس G و کلاه E به‌عنوان تعیین ولتاژی که در آن پوشش سر پوشنده کلاه را محافظت می‌کند در نظر گرفته نمی‌شود، اما فقط نشان‌دهنده این است که در آن سطح کلاه تست شده است.

دسته دیگری از محافظ سر موجود در بازار "کلاه ضربه‌گیر"^۲، نامیده می‌شود که برای استفاده در مناطقی با فضای کم برای حرکت سر طراحی شده است. کلاه ضربه‌گیر برای مناطقی که حفاظت از ضربه به سر و پارگی سر مورد نیاز است، توصیه می‌شود. این کلاه‌ها برای محافظت در برابر سقوط یا پرتاب اشیاء طراحی نشده است و مورد تأیید ANSI نیست.



شکل ۳-۲۰ کلاه ضربه‌گیر

۱- Conductive

۲- Bump hat

بررسی نوع کلاه سختی که کارکنان از آن استفاده می‌کنند، ضروری است تا اطمینان حاصل شود که تجهیزات حفاظت مناسب را فراهم می‌کنند. هر کلاه باید یک برچسب در داخل پوسته که لیستی شامل نام تولیدکننده، نام استاندارد ANSI، تاریخ تولید، نوع و کلاس کلاه و محدوده تقریبی اندازه پیشنهادی بند را داشته باشد.



شکل ۳-۲۱ برچسب مشخصات کلاه ایمنی

۳-۱-۶-۴ اندازه کلاه ایمنی و ملاحظات مراقبتی

محافظ سر چه بیش از حد بزرگ یا خیلی کوچک باشد، برای استفاده نامناسب است، حتی اگر مطابق با تمام نیازهای دیگر باشد. محافظ سر باید مناسب برای بدن و متناسب با اندازه سر هر فرد باشد. بیشترین محافظ‌های سر در اندازه‌های مختلف با هدبند قابل تنظیم برای اطمینان از متناسب بودن آن‌ها عرضه می‌شوند (بسیاری از هدبندها به اندازه یک‌هشتم اینچی می‌توانند افزایش یابند). اندازه مناسب باید خلاصی کافی بین پوسته و سیستم تعلیق را برای تهویه و توزیع ضربه فراهم کند. کلاه نباید بچسبد، بلغزد، لغزش، بی افتد و یا پوست را برنجانند.

تمیز کردن و بازرسی دوره‌ای عمر مفید محافظ سر را افزایش خواهد داد. بازرسی روزانه پوسته کلاه ایمنی، سیستم تعلیق و لوازم جانبی دیگر برای یافتن سوراخ، ترک، پارگی و یا آسیب‌های دیگر که ممکن است مقدار حفاظت کلاه را تحت تأثیر قرار دهند، ضروری است. رنگ‌ها، رقیق‌کننده رنگ‌ها و برخی از عوامل تمیزکننده می‌توانند پوسته کلاه ایمنی را تضعیف کنند و یا ممکن است مقاومت الکتریکی آن‌ها را از بین ببرند. با تولیدکننده کلاه‌ها برای کسب اطلاعات در مورد اثرات رنگ‌ها و مواد تمیزکننده بر روی کلاه ایمنی مشورت کنید. هرگز روی کلاه ایمنی را با مته سوراخ نکنید، رنگ نزنید و یا برچسب نزنید چون ممکن است درستی حفاظت را کاهش دهد. محافظ سر را در معرض نور مستقیم خورشید، مانند پنجره عقب یک ماشین نگه ندارید، چون نور خورشید و گرمای شدید می‌توانند به آن‌ها آسیب ذخیره برسانند. کلاه ایمنی با هر یک از نقص‌های زیر باید از سرویس‌دهی حذف و جایگزین شود:

- سوراخ شدگی، ترک‌خوردگی و یا تغییر شکل لبه و یا پوسته.
- مشاهده نشانه‌ای از قرارگیری لبه و یا پوسته در معرض گرما، مواد شیمیایی، نور ماوراءبنفش و یا تابش‌های دیگر (مانند گچی شدن، پوسته‌پوسته شدن یا از دست دادن جلای سطح).

همیشه کلاه ایمنی را که متحمل ضربه‌ای شود، جایگزین کنید، حتی اگر آسیب قابل توجه نباشد. سیستم تعلیق به‌عنوان قطعات یدکی ارائه‌شده و باید زمانی که آسیب دید و یا زمانی که متوجه سایش بیش‌ازحد آن شد، جایگزین شود. لازم نیست کل کلاه ایمنی را که متوجه خرابی یا پارگی سیستم تعلیق آن شده‌ایم، جایگزین کنیم.

برخی از محافظ‌های سر اجازه می‌دهند تا از لوازم جانبی مختلف برای کمک به کارکنان با تغییر شرایط محیطی استفاده کرد؛ این لوازم جانبی شامل شکاف‌هایی برای محافظ گوش، عینک ایمنی، ماسک‌ها و چراغ‌های نصب‌شده می‌باشند. لبه‌های اختیاری ممکن است حفاظت اضافی در برابر خورشید را ارائه دهند و

برخی کلاه‌ها دارای کانالی برای هدایت آب باران به دوراز صورت هستند. لوازم جانبی محافظ سر نباید عناصر ایمنی تجهیزات را محدود کنند.

۳-۱-۶-۵ لوازم جانبی کلاه ایمنی

◀ سپر محافظ صورت

دستگاه‌های محافظ صورت را می‌توان به کلاه ایمنی بدون تغییر در قدرت و حفاظت الکتریکی آن متصل کرد. قلاب فلزی محافظ صورت را می‌توان در کلاه ایمنی کلاس G استفاده کرد؛ با این حال، اگر یک کلاه ایمنی کلاس E در منطقه‌ای که حفاظت کلاس E مورد نیاز است استفاده شود، نوعی از سیستم قلاب و سپر که الکتریسیته را هدایت نمی‌کنند (دارای مزیت دی الکتریکی هستند) باید استفاده شود.

◀ گوش بند (گوش پوش)^۱

درجه مورد نیاز برای حفاظت شنوایی، باید قبل از انتخاب گوش پوش در نظر گرفته شود. اگر گوش بند به کلاه متصل می‌شود، متعلقات فلزی برای کلاه کلاس G قابل قبول است. متعلقات با مزیت دی الکتریک باید برای کلاه کلاس E استفاده می‌شود.




شکل ۲۲-۳ کلاه ایمنی با متعلقات محافظ صورت و گوش بند

◀ نوار عرق گیر^۱

اگر نوارهای عرق گیر ضروری هستند، نباید با اثربخشی سیستم پیشانی بند کلاه تداخل کنند. برخی از دستگاه‌های نوار عرق گیر متناسب با پیشانی بند ساخته شده‌اند. برای کارهای الکتریکی، قطعات فلزی نباید برای اتصال نوار عرق گیر به کلاه مورد استفاده قرار گیرند.

۱- Sweat Bands



شکل ۳-۲۳ نمونه‌ای از عرق‌گیر و نحوه قرارگیری آن بر روی هدبند کلاه ایمنی

◀ آستر زمستانی^۱

انواع بسیاری از آسترهای زمستانی وجود دارند. یک نوع متناسب با سراسر مجموعه کلاه ایمنی است. این آسترها مقاوم در برابر شعله و کشسان هستند و به کاربر احساس راحتی و آسودگی می‌دهد و به‌طور مناسب گرم‌ونرم هستند. در سبک‌های دیگر در زیر کلاه ایمنی جا می‌گیرد. اگر آستر یا پوشش با یک کلاه ایمنی کلاس E استفاده شود، باید دارای مزیت دی الکتریکی باشد. صرف‌نظر از ویژگی‌های گرمایی، ترکیب آستر و کلاه ایمنی باید سازگار باشند. آستر و کلاه ایمنی باید به‌درستی جاگیرند تا برای کارکنان محافظت در برابر سوراخ شدگی و ضربه مناسبی را ارائه دهد.

^۱ Winter Liners



شکل ۳-۲۴ نمونه‌ای از آستر و پوشش‌های زمستانی

چانه‌بند^۱

هنگامی که باد و یا شرایط دیگر امکان اینکه کلاه ایمنی به‌طور تصادفی از سر برداشته شود را فراهم کند، چانه‌بند استفاده می‌شود. اگر چانه‌بند استفاده می‌شود، باید از نوعی که به پوسته کلاه ایمنی محکم می‌شود، باشد. اگر چانه‌بند به پیشانی‌بند و سیستم تعلیق محکم شود، پوسته ممکن است بی‌افتد و به دیگر کارکنان ضربه وارد کند.

۱- Chin Straps



شکل ۳-۲۵ نمونه‌ای از چانه‌بند به‌طور آزاد و بسته‌شده به پوسته کلاه ایمنی

۳-۱-۷ حفاظت از پا و ساق پا

کارکنانی که با آسیب‌های احتمالی پا در اثر سقوط و غلت خوردن اشیاء و یا به‌وسیله موادی که باعث له و سوراخ شدگی می‌شوند، روبرو هستند باید محافظ‌های پا را بپوشند. همچنین، کارکنانی که کار آن‌ها شامل قرار گرفتن در معرض مواد داغ یا مواد خورنده یا سمی می‌باشد، باید تجهیزات محافظی برای پوشش نقاط در معرض بدن، از جمله پاها و ساق پاها را داشته باشند. گر پای یک کارمند در معرض خطرات الکتریکی ممکن باشد، کفش نارسانا باید پوشیده شود. از سوی دیگر، در محیط کاری که در معرض الکتریسیته ساکن قرار دارد، استفاده از کفش رسانا ممکن است ضروری باشد. نمونه‌هایی از شرایطی که در آن برای یک کارمند ممکن است پوشیدن محافظ پا و یا ساق پا لازم باشد، عبارت‌اند از:

- هنگامی که اشیاء سنگین مانند بشکه‌ها یا ابزارها ممکن است بر روی پای کارکنان غلط بخورد و یا سقوط کند.
 - کار با اشیاء تیز مانند میخ‌ها و یا لبه‌های تیز است که می‌تواند کف و رویه کفش‌های معمولی را سوراخ کند.
 - قرار گرفتن در معرض فلز مذاب که ممکن است روی پا و ساق پا پاشیده شود.
 - کار در اطراف و یا بر روی سطوح گرم، خیس یا لغزنده.
 - کار زمانی که خطرات الکتریکی وجود دارند.
- توجه: کفش‌های ایمنی باید با استانداردهای جدول شماره یک مطابقت داشته باشند.
- انتخاب محافظ‌های پا و ساق پا شامل موارد زیر می‌شوند.

۳-۱-۷-۱ ساق پوش^۱

ساق‌پوش‌ها پایین ساق پاها و پاها را از خطرات حرارتی مانند فلزات مذاب یا جرقه جوشکاری محافظت می‌کنند. قلاب‌های ایمنی اجازه می‌دهند تا ساق‌پوش‌ها به سرعت درآورده شوند.

۱- Leggings



شکل ۳-۲۶ نمونه‌ای از ساق‌پوش‌های محافظ برای انواع مختلفی از خطرات

۳-۱-۷-۲ محافظ متاتارسال^۱

محافظ‌های متاتارسال از استخوان میانی کف پا در برابر ضربه و فشرده شدن (له‌شدگی) محافظت می‌کند. محافظ‌های ساخته‌شده از آلومینیوم، فولاد، فیبر یا پلاستیک، ممکن است به خارج از کفش بسته شوند. کفش‌های طراحی‌شده برای نسخه‌های جدیدتر استانداردهای ANSI Z41 و ASTM نیاز برای حفاظت متاتارسال از داخل کفش، ساخته می‌شوند.

^۱- Metatarsal guards

استخوان های پای انسان



شکل ۳-۲۷ استخوان های موجود در پا و محافظ اختصاصی استخوان متاتارسال

۳-۷-۱-۳ محافظ انگشتان پا^۱

محافظ های انگشت پا همه پنجه کفش عادی را برای محافظت از انگشتان پا در برابر خطرات ضربه و

لهدگی می پوشانند. آن ها ممکن است از فولاد، آلومینیوم یا پلاستیک ساخته شده باشند.

نکته: برای اطلاعات بیشتر درباره محافظ های انگشتان پا به استانداردهای موجود در جدول شماره یک مراجعه کنید.



شکل ۳-۲۸ محافظ انگشتان پا و نحوه استفاده آن بر روی کفش

۱- Toe guards

۳-۱-۷-۴ محافظ‌های ترکیبی پا و ساق پا^۱

محافظ‌های ترکیبی پا و ساق پا قسمت پایین پاها را محافظت می‌کند و ممکن است زمانی که حفاظت بیشتری مورد نیاز است در ترکیب با محافظ‌های انگشتان پا استفاده شوند.



شکل ۳-۲۹ محافظ‌های ترکیبی پا و ساق پا

۳-۱-۷-۵ کفش ایمنی^۲

کفش‌های ایمنی پنجه مقاوم در برابر ضربه و کف مقاوم در برابر حرارت دارند که پا را در برابر کار با سطوح داغ متداول در بام سازی، سنگ‌فرش زنی و صنایع فلزی گرم محافظت می‌کنند. کفی فلزی برخی از کفش‌های ایمنی در برابر جراحت ناشی از سوراخ شدگی محافظت می‌کند. کفش‌های ایمنی نیز ممکن است

۱- Combination foot and shin guards

۲- Safety shoes

طوری طراحی شوند که برای جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن در مناطقی بالقوه با اتمسفر قابل انفجار رسانای الکتریکی باشند و یا نارسانا برای محافظت از کارگران از خطرات الکتریکی محیط کار باشند.



شکل ۳-۳۰ اجزای مختلف کفش ایمنی

◀ کفش‌هایی با هدف خاص

◀ کفش‌های رسانای الکتریکی

کفش‌های رسانای الکتریکی محافظت در برابر ایجاد الکتریسیته ساکن را تأمین می‌کنند. کارمندانی که مشغول به کار در مکان‌های انفجاری و خطرناک مانند اماکن ساخت مواد منفجره یا آسانسور غلات، هستند باید کفش‌های رسانا را به منظور کاهش خطر تجمع الکتریسیته ساکن در بدن که می‌تواند یک جرقه تولید کند و باعث انفجار یا آتش‌سوزی شود، بپوشند. پودر پا نباید با کفش محافظ رسانا استفاده شود چراکه آن را عایق می‌کند و قابلیت رسانایی کفش را کاهش می‌دهد. جوراب‌های ابریشمی، پشمی و نایلونی می‌تواند الکتریسیته

ساکن تولید کنند و نباید با کفش‌های رسانا پوشیده شوند. کفش‌های رسانا باید زمانی که کار نیازمند به استفاده از آن‌ها تمام شد، برداشته شوند.

نکته: کارمندان در معرض خطرات الکتریکی هرگز نباید کفش‌های رسانا بپوشند.

◀ کفش‌های خطر الکتریکی با پنجه ایمنی^۱

این کفش‌ها نارسانا هستند و از تکمیل یک مدار الکتریکی از پای استفاده‌کنندگان به زمین جلوگیری می‌کنند. این کفش‌ها می‌تواند در برابر مدارباز تا ۶۰۰ ولت در شرایط خشک محافظت کنند و باید با دیگر تجهیزات عایق و اقدامات احتیاطی اضافی به‌منظور کاهش خطر برای تبدیل شدن یک فرد به یک مسیر انرژی الکتریکی خطرناک، استفاده شود. این کفش‌ها ممکن است فرد را به خطر بیندازند اگر کفش خیس شده، کف‌ها فرسوده شده و یا دارای ذرات فلزی تعبیه‌شده در پاشنه یا کف پا باشند و یا اینکه کارگران تجهیزات رسانای متصل به زمین را لمس کنند.

نکته: کفش‌های نارسانا نباید در مکان‌های انفجاری و خطرناک استفاده شوند.


◀ کفش ریخته‌گری

علاوه بر عایق بودن در برابر گرمای شدید فلز مذاب، کفش ریخته‌گری در برابر جای‌گیری فلز داغ در روزنه‌ها، زبانه‌ها و یا دیگر قسمت‌های کفش محافظت می‌کند. این کفش‌های چرمی کف چرمی یا لاستیکی و پاشنه لاستیکی دارند. باید همه کفش ریخته‌گری پنجه ایمنی توکار داشته باشند.

^۱- Electrical hazard, safety-toe shoes

◀ مراقبت از کفش محافظ

همانند تمام تجهیزات حفاظتی، کفش ایمنی باید قبل از هر استفاده بازرسی شود. کفش‌ها و ساق‌پوش‌ها باید برای ساییدگی و پارگی در فواصل معقول بررسی شوند؛ و این شامل جستجوی ترک‌ها و یا سوراخ‌ها، جداسازی مواد و شکستگی سگک یا بند آن‌ها می‌باشد. کف کفش باید برای قطعات فلزی یا دیگر موارد تعبیه‌شده که می‌تواند خطرات الکتریکی و یا برهم خوردن تعادل را ارائه کنند، بررسی می‌شود. کارکنان باید توصیه‌های سازنده را برای تمیز کردن و نگهداری از کفش ایمنی دنبال کنند.



شکل ۳-۳۱ نحوه برجسب گذاری کفش ایمنی

۳-۱-۸ حفاظت دست و بازو

اگر یک ارزیابی خطر در محل کار نشان دهد که کارکنان در معرض آسیب احتمالی به دست‌ها و بازوها قرار دارند که نمی‌توان از طریق کنترل مهندسی و مراقبتی حذف شوند، کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند

که کارکنان لباس حفاظتی مناسب را می‌پوشند. خطرات بالقوه شامل جذب پوستی مواد مضر، سوختگی‌های شیمیایی یا حرارتی، خطرات الکتریکی، ضرب‌دیدگی‌ها، خراشیدگی، بریدگی‌ها، سوراخ شدگی‌ها، شکستگی‌ها و قطع عضو هستند. تجهیزات حفاظتی شامل دستکش‌ها، محافظ‌های انگشتان، پوشش‌های بازو یا دستکش‌هایی در طول آرنج هستند. کارفرمایان باید تمام کنترل‌های مهندسی و مراقبتی ممکن را برای از بین بردن خطرات بیابند و از PPE برای ارائه حفاظت بیشتر در برابر خطرانی که نمی‌توان به‌طور کامل از طریق راه‌های دیگر حذف کرد، استفاده کنند. به‌عنوان مثال، محافظ‌های یک دست‌گاه ممکن است یک خطر را از بین ببرند. نصب یک مانع برای بازدارای کارگرانی که دستان خود را در نقطه تماس روی میز تیغ‌اره و قطعه قطع‌کننده قرار می‌دهند، مثال دیگری از کنترل مهندسی است.

۳-۱-۸-۱ انواع دستکش‌های حفاظتی

امروزه انواع زیادی از دستکش‌ها وجود دارند که برای محافظت در برابر طیف گسترده‌ای از خطرات در دسترس هستند. ماهیت خطر و عملیات درگیر در آن در انتخاب دستکش تأثیرگذار هستند. انواع صدمات بالقوه دست در مشاغل باعث می‌شود که انتخاب دستکش مناسب به چالش کشیده شود. NCDOL از هرگونه دستکشی که در برابر تمام خطرات دست بالقوه محافظت می‌کند، بی‌اطلاع است. برای کارکنان ضروری است که از دستکشی که به‌طور خاص برای خطرات و وظایف موجود در محل کار آن‌ها طراحی شده است، استفاده کنند، برای اینکه دستکش طراحی‌شده برای یک کار ممکن است در برابر کارهای دیگر محافظت نکند. با اینکه ممکن است آن‌ها یک دست‌گاه محافظتی مناسب به نظر برسد.

در زیر نمونه‌هایی از برخی از عواملی که ممکن است در انتخاب دستکش محافظتی برای محل کار را

تحت تأثیر قرار دهند، آمده است.

- نوع مواد شیمیایی به کار گرفته شده (خواص سمی مواد شیمیایی).
 - غلظت شیمیایی و درجه حرارت (غلظت و دما بالاتر، زمان به کارگیری کوتاه تر).
 - طبیعت تماس (غوطه ور شدن کامل، تماس مداوم، پاشیده شدن و غیره).
 - مدت زمان تماس.
 - منطقه نیازمند به محافظت (فقط دست، ساعد، بازو).
 - درجه مهارت و چابکی (کار حرکتی خوب).
 - الزامات گرفتن (خشک، مرطوب، روغنی).
 - حفاظت حرارتی.
 - اندازه و راحتی.
 - مقاومت مورد نیاز در برابر بریدگی و سایش.
 - دیگر خطرات شغلی (مانند بیولوژیکی، الکتریکی و خطرات تابش اشعه).
 - دستکش های ساخته شده از طیف گسترده ای از مواد برای انواع زیادی از خطرات ناشی از محل کار طراحی شده اند. به طور کلی، دستکش ها در چهار گروه قرار می گیرند:
۱. دستکش های ساخته شده از چرم، الیاف مصنوعی و یا مش فلزی.
 ۲. دستکش های پارچه ای و پارچه پوشش داده شده.
 ۳. دستکش های محافظ در برابر مواد شیمیایی.
 ۴. دستکش های لاستیکی عایق. (استاندارد 29 CFR 1910.137، تجهیزات حفاظت الکتریکی، جزئیات مورد نیاز در انتخاب، استفاده و مراقبت از دستکش لاستیکی عایق را ببینید).

◀ دستکش‌های ساخته‌شده از چرم، الیاف مصنوعی و یا مش فلزی

دستکش‌های محکم ساخته‌شده از مش فلزی، چرم یا برزنت در برابر بریدگی و سوختگی محافظت می‌کنند. دستکش‌های چرمی یا برزنتی نیز در برابر حرارت پایدار محافظت می‌نمایند.

◀ دستکش چرمی

دستکش‌های چرمی در برابر جرقه، حرارت ملایم، ضربات، تراشه‌ها و اشیاء خشن محافظت می‌کنند. این دستکش‌ها می‌تواند برای انجام وظایف مانند جوشکاری استفاده شوند.



شکل ۳-۳۲ نمونه‌ای از دستکش‌های چرمی

◀ دستکش آلومینیومی

دستکش‌های آلومینیومی حفاظت در برابر گرمای تابشی را به وسیله انعکاس، عایق کردن و کاهش انتقال حرارت به همراه یک آستر درونی را فراهم می‌کنند. کارمندان که با مواد مذاب کار می‌کنند باید از این نوع از دستکش بهره‌مند شوند.



شکل ۳-۳۳ نمونه‌ای از دستکش‌های آلومینیومی

◀ دستکش الیاف آرامید^۱

دستکش‌های الیاف آرامید مانند کولار^۲، در برابر گرما محافظت می‌کنند و مقاوم در برابر سایش و بریدگی هستند و به راحتی قابل پوشیدن هستند. کارکنان شاغل در شغل‌هایی مانند آتش‌نشانی، خودروسازی، ساخت فلز، کار و تماس با شیشه و سرامیک باید از این نوع دستکش بهره‌مند شوند.



۱- Aramid

۲- Kevlar

شکل ۳-۳۴ نمونه‌ای از دستکش‌های الیاف آرامید

◀ دستکش الیاف مصنوعی^۱

دستکش‌های الیاف مصنوعی از مواد مختلفی که محافظت در برابر گرما و سرما فراهم می‌کنند و مقاوم در برابر سایش و بریدگی هستند و ممکن است برخی از اسیدهای رقیق را تحمل کنند. این مواد در برابر مواد قلیایی و حلال مقاومت نمی‌کنند.



شکل ۳-۳۵ نمونه‌ای از دستکش‌های الیاف مصنوعی

◀ دستکش با مش فلزی

پوشش محافظتی دست، مچ، بازو و انگشت با مش فلزی در برابر بریدگی‌های چاقو محافظت می‌کند؛ با این حال، حفاظت بسیار کمی در برابر سوراخ شدگی را، در صورت وجود، ارائه می‌دهد. دانه‌های پلاستیکی را می‌توان به مش فلزی برای تسهیل در گرفتن به آن‌ها چسباند.

۱- Synthetic